

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120222

N/REF : 19/12/2024 11H02 C:263459 I:35878
V/REF : MU-24-121436-1-D1
V/Email reçu le Jeudi 19/12/2024 à 11H02

DASA KORUS

**139 ZA DU VERCORS
38140 LA MURETTE**

IMMEUBLE : 118 CROIZAT
118 AVENUE AMBROIZE CROIZAT
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 20 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 118 CROIZAT - AGENCE MATMUT - 04 76 42 15 15

MOTIF : INTERVENIR POUR INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU FAUX-PLAFOND DES WC

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 19/12/2024 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS L'AGENCE MATMUT
INFILTRATION AU PLAFOND DEPUIS 6 JOURS QUI COULE EN CONTINUE PAR LE
FAUX PLAFOND DES WC
PRESENCE D'UN CUMULUS 30L - FUITE AU NIVEAU DE LA RESISTANCE
LA VANNE DU GROUPE DE SECURITE EST HS
COUPURE D'EAU ET POSE DE BOUCHONS SUR LES ALIMENTATIONS DU CUMULUS
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE
PREVOIR REMPLACEMENT DU CUMULUS 30L VERTICAL MURAL

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 à 09H50 _ DSP Dispatcher P1/P2
AH LCOMPTER Email envoyé le 20/12/24 à 09H44 _ DSP Dispatcher P1/P2

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

*Assainissement, Curage
 Plomberie, Recherche de fuites
 Electricité, Propreté
 24h/24 – 365j/365*

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/12	1	70,75	123,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Bouchon(s) laiton male 15/21	1	0,35	0,70
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
TOTAL H.T.				193,09
T.V.A. a 20,00%				38,61
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>231,70</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025
 Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
 (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
 TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
 101 Avenue Paul Marcellin
 69120 VAULX-EN-VELIN