

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120313

N/REF : 24/12/2024 10H35 C:026163 I:33673
V/REF : 1398021
V/Email reçu le Mardi 24/12/2024 a 10H35

CITYA COLLET BEILLON

**12 AVENUE ALSACE LORRAINE
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LE PARC
2/4/6 AVENUE DES BUISSIÈRES
17/19 AVENUE DE ROMANS
38360 SASSENAGE

Fontaine, le 27 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 4 BUISSIÈRES - 4E ÉTAGE - MME LAMBOURDE 06 81 04 97 70

MOTIF : 5E ÉTAGE - M VITALI 04 76 27 49 28
INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE URGENTE
INFILTRATIONS D'EAU IMPORANTES AU PLAFOND ET MUR D'UNE CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme S GUAGENTI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 24/12/2024 A 13H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME LAMBOURDE AU 4E ÉTAGE
INFILTRATION AU PLAFOND DE LA CHAMBRE AU FOND DE L'APPARTEMENT
QUI RUISSELLE LES JOURS DE PLUIE SELON LA LOCATAIRE
TAUX D'HUMIDITÉ : 100%

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. VITALI AU 5E ÉTAGE
INFILTRATION AU SOL SOUS LA PLINTHES DE LA FENÊTRE DE LA CHAMBRE DU FOND
DE L'APPARTEMENT
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 100%
TRACE D'INFILTRATION AU PLAFOND SANS HUMIDITÉ
PAS DE FUITE APPARENTE
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE DANS LA DOUCHE ET JAUNE DANS LES AUTRES
ÉVACUATIONS

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. GIRDINA AU 6E ÉTAGE
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 40% SOUS LA FENÊTRE DE LA CHAMBRE DU FOND
JOINT DE L'ANCIEN CADRE ABÎMÉ
>> PRÉVOIR DE REFAIRE L'ÉTANCHÉITÉ DES FENÊTRES SUR LA FAÇADE NORD DE
L'IMMEUBLE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 27/12/24 a 17H26 Mme S GUAGENTI

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4120313

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/12	1	70,75	88,43
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
TOTAL H.T.				157,01
T.V.A. a 10,00%				15,70
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>172,71</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN