

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010018

N/REF : 16/12/2024 14H07 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL806417664
V/Email reçu le Lundi 16/12/2024 à 14H07

SELON DEVIS N° 4110081

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le 03 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 16 - COULOIR DE CAVES - CONTACT SUR PLACE M.BLONDEL 06 10 49 23 52
M.HERMMAN 06 41 47 69 65

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4110081 du 26/11/2024 d un montant de
651,80 €TTC

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU GENERALE DANS LES MONTEES DE 12 A 22 - 48H AVANT
LE DEBUT DES TRAVAUX

COUPURE D'EAU GENERALE DES BATIMENTS
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES A COTE DU LOCAL POUBELLE
REPRISE DE L'ALIMENTATION D'EAU EN GALVA PAR DU MULTICOUCHE DN50 SUR
1.5ML
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE 18/12/2024 A 12H : AFFICHAGE EFFECTUÉ DANS LES MONTÉES 12 A 22.

NOTRE INTERVENTION DU 20/12/2024

LE 31/12/2024 A 14H15 :
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES SOUS LA MONTÉE N°16
POSE DU CALORIFUGE SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION EAU FROIDE DIAMETRE 50
RÉPARÉ PRÉCÉDEMMENT.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 02/01/25 a 17H49 Mme R GANEL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010018

AH LCOMPTER Email envoyé le 23/12/24 a 16H47 Mme R GANEL

AH TT Email envoyé le 26/11/24 a 16H44 Mme R GANEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	592,55	592,55
	TOTAL H.T.		592,55
	T.V.A. a 10,00%		59,25
	TOTAL T.T.C.En EURO		651,80

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN