

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010034

N/REF : 4/12/2024 16H10 C:024059 I:27163
V/REF : OSMIL806368346
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 à 16H10

SDC 'Le Bellevue'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 543

IMMEUBLE : LE BELLEVUE
1 ROUTE DE GRENOBLE
LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F
38420 DOMENE

Fontaine, le 06 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 1 GRENOBLE - MME ZERGUA 06 52 51 47 44
1ER ETG - ARC EN CIEL 06 27 94 19 60
4EME ETG -
2EME ETG -

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE DE BAIN ET LA CUISINE
Donneur d'ordre : Mme M CONSTANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/12/2024 A 15H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU RDC
INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN ET DE LA
CUISINE
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 0%
LA LOCATAIRE NOUS INFORME QUE ÇA FAIT LONGTEMPS QUE L'EAU N'A PAS COULÉ.

LE 17/12/2024 A 11H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZERGUA AU RDC
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE: 8% - MUR SEC
ABSENCE DE FUITE

OBSERVATIONS : AH LGESTION EMAIL en CC le 11/12/24 a 10H07 rosine.ganel@foncia.fr

AH LGESTION Email envoyé le 11/12/24 a 10H07 Mme M CONSTANT

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOGEMENTS DE MME
VALLET AU 2EME ETAGE ET M.PADOVANI AU 3EME ETAGE ET DE MME DA COSTA
AU 4EME ETAGE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010034**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/12	1	70,75		141,50
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/12	2	70,75		123,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					333,89
T.V.A. a 10,00%					33,38
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>367,27</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN