

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010073

N/REF : 6/01/2025 16H57 C:025438 I:34669
V/REF : OSMIL806490629
V/Email reçu le Lundi 06/01/2025 à 16H57

FONCIA ECHIROLLES

**46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

IMMEUBLE : DOMAINE DE LA BUCLE
58 RUE PAUL LANGEVIN
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 56 LANGEVIN - BATIMENT G
M. GERBEC 06 70 63 19 91
MME LESBRE (AU DESSUS) 06 43 16 62 28

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE
FUITE SUR COLONNE D'EAU FROIDE
M. GERBEX ET MME LESBRE SONT IMPACTÉS DIRECTEMENT

Donneur d'ordre : M. E AJDONIK

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 07/01/2025 A 10H :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. GERBEC AU 1ER ÉTAGE
CONSTAT : INFILTRATION AU PLAFOND DE LA CUISINE AU NIVEAU DE LA GAINTE TECHNIQUE
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 50% QUI COULE PAR MOMENT.
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME LESBRE AU 2E ÉTAGE
CONSTAT : INFILTRATION AU SOL AU NIVEAU DE LA GAINTE TECHNIQUE
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 100%
MISE EN PLACE DE COLORANT JAUNE DANS L'ENSEMBLE DU LOGEMENT
PRÉVOIR LA CRÉATION D'UNE TRAPPE DE VISITE 30*30 DANS LE MUR EN PLACO
DE LA GAINTE TECHNIQUE CHEZ MME LESBRE AU NIVEAU DU FRIGO

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 08/01/25 a 11H59 M. E AJDONIK

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010073

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/01	1	70,75		106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					174,70
T.V.A. a 10,00%					17,47
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>192,17</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN