

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010119

N/REF : 12/12/2024 17H18 C:025438 I:35867
V/REF : OSMIL806515938
V/Email reçu le Jeudi 12/12/2024 à 17H18

FONCIA ECHIROLLES

**46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

IMMEUBLE : 3 BUISSONEES
3 RUE DES BUISSONEES
38600 FONTAINE

Fontaine, le 10 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 3 BUISSONNÉES - PARTIES COMMUNES
M. AJDONIK 06 07 07 25 75

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DE LA COLONNE D'EAU FROIDE

Donneur d'ordre : M. E AJDONIK

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/01/2025 A 10H00:
INTERVENTION AVEC M.AJDONIK DE FONCIA
CONTROLE DU LOGEMENT DU RDC QUI SUBIT DES INFILTRATIONS IMPORTANTES
DEPUIS 1 AN DANS LES WC ET CUISINE - TAUX D'HUMIDITE DE 10%
LOGEMENT DU 1ER ETAGE - MEME CONSTAT
DES PLOMBIERS SONT DEJA INTERVENUS ET ONT DEGARNI LA GAINTE TECHNIQUE
DONNANT ACCES A UNE COLONNE D'EVACUATION D'EAU
NOUS NE POUVONS PAS IDENTIFIER S'IL S'AGIT DES EAUX USEES OU
PLUVIALE
LA COLONNE EST FISSUREE - SUSPICION DE COLONNE EN AMIANTE
M.AJDONIK VA FAIRE ANALYSER LA COLONNE POUR VOIR S'IL Y A DE L'AMIANTE
SI CELA EST LE CAS, IL FERA INTERVENIR UNE SOCIETE HABILITEE SINON ON
POURRA POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE ET FAIRE UN DEVIS POUR LE
REMPLACEMENT

OBSERVATIONS : TM AB Email envoyé le 09/01/25 à 09H19 M. E AJDONIK

AH LCOMPTER Email envoyé le 08/01/25 à 16H37 M. E AJDONIK

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/01	1	70,75		70,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					139,33
T.V.A. a 10,00%					13,93
TOTAL T.T.C.En EURO					153,26

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN