

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010121

N/REF : 7/01/2025 11H11 C:024059 I:33792
V/REF : OSMIL806489991
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 à 11H11

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : CHOPIN
1 - 23 RUE FRANZ LISZT
57 - 69 MEHLIS
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 10 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 23 LISZT - MME JACQUIN 06 67 56 29 21 (COPRO)
M. MME BOUVIER 06 25 36 28 92 (COPRO)
M. MORILLE (FAMILLE DE MME JACQUIN) 06 84 68 50 75

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE QUI INONDE PLUSIEURS APPARTEMENTS
Donneur d'ordre : Mme F. TRUC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/01/2025 A 16H :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME JACQUIN AU 2E ÉTAGE
INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA CUISINE ET DE LA SALLE DE BAIN
DES GOUTTES COULENT EN PERMANENCE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BOUVIER AU 3E ÉTAGE
INFILTRATION ACCIDENTELLE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. MORILLE AU 3E ÉTAGE
PAS DE FUITE VISUELLE
PRÉVOIR LA MISE EN ÉPREUVE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

LE 10/01/2025 A 13H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MORILLE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE - BAISSSE DE PRESSION IMPORTANTE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE - PAS DE BAISSSE DE PRESSION
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU EAU FROIDE SUR 13ML EN
MULTICOUCHE DN16
PREVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE AVANT COMPTEUR POUR POUVOIR REALISER
LES TRAVAUX

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 à 16H12 M. C. TROUILLET
AH LCOMPTER EMAIL en CC le 10/01/25 à 15H31 francoise.truc@foncia.com

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010121

AH LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 a 15H31 M. C. TROUILLET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/01	1	73,82	110,73
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/01	2	73,82	203,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45	39,45
TOTAL H.T.				382,30
T.V.A. a 10,00%				38,23
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>420,53</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 5010121