

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010211

N/REF : 14/06/2024 8H19 C:263968 I:35072
V/REF : 2503498-REXP1/1
V/Email reçu le Vendredi 14/06/2024 à 8H19

SELON DEVIS N° 4050017

MONSIEUR RIVAL JACQUES

**19 RUE GAY
38400 SAINT MARTIN D'HERES**

IMMEUBLE : 14 GAY
14 RUE GAY
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 20 Janvier 2025

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE 19 GAY - LOGEMENT DE M JACQUES RIVAL
TEL: 06 09574247

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050017 du 13/05/2024 d un montant de
8938,77€ TTC

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M JACQUES RIVAL
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEPOSE DE LA CABINE HYDROMASSANTE
REMPLACEMENT PAR UNE CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION 100X100
1/4 ROND HAMMAM
PASSAGE 49CM
AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ET DOUCHETTE A MAIN + FLEXIBLE
COLORIS BLANC/SILVER/CHROME
ETAGERE PORTE-OBJET
ECRAN TACTILE
HYDROMASSAGE VERTICAL
CHROMOLIGHT (VERSION HYDRO PLUS ET HAMMAM)
BLUETOOTH
HAMMAM+GENERATEUR DE VAPEUR AVEC DIFFUSEUR D'AROME + FILTRE ADOUCISSEUR
POUR HAMMAM
COIFFE AVEC DOUCHE ZENITHALE
DIMENSION 100X100CM HAUTEUR 205CM

NOTRE INTERVENTION DU 11/12/2024 A 8H30 ET DU 12/12

LE 08/01/2025 A 15H :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. RIVAL
PAS DE RÉGLAGE POSSIBLE SUR LES PORTES
DÉPÔT D'UN DOSSIER EN SAV AUPRES DE CÉDÉO
CÉDÉO VA NOUS CONTACTER POUR ORGANISER UN RENDEZ-VOUS AVEC LE TECHNICIEN

DE NOVELLINI

LE 20/01/2025 A 14H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.RIVAL AVEC LE SAV DE NOVELLINI
MANQUE UNE BARRE DE SEUIL
AUCUN PROBLEME AVEC LE REGLAGE DES PORTES
LA TABLETTE ELECTRONIQUE DYSFUNCTIONNE
LE SAV SE CHARGE DE TOUTES LES REPARATIONS

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 13/05/24 a 10H55 M. J RIVAL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	8126,16	8126,16
	TOTAL H.T.		8126,16
	T.V.A. a 10,00%		812,61
	TOTAL T.T.C.En EURO		8938,77

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

