

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010285

N/REF : 10/01/2025 17H17 C:024059 I:33792
V/REF : OSMIL806517688
V/Email reçu le Vendredi 10/01/2025 à 17H17

SELON DEVIS N° 5010016

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : CHOPIN
1 - 23 RUE FRANZ LISZT
57 - 69 MEHLIS
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 27 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 65 MELHIS - MME PERNA (CONTACT FILS 07 65 50 40 76)

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5010016 du 08/01/2025 d un montant de
319,03€ TTC

Donneur d'ordre : Mme F. TRUC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PERNA
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEPOSE DU WC
OUVERTURE DU MUR DERRIERE LE WC POUR ACCES AU PIQUAGE DE LA COLONNE
EAUX VANNES
CONTROLE DE LA COLONNE EAUX VANNES POUR LOCALISATION DE LA FUITE
(COMMUN OU PRIVATIF)
REPOSE DU WC ET CONTROLE ETANCHEITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE EN FONCTION DES RESULTATS DE
LA RECHERCHE DE FUITE

NOS TRAVAUX DU 27/01/2025 A 13H00
COUPURE D'EAU ET DEPOSE DU WC
OUVERTURE DE LA TRAPPE
REPARATION DE L'EVACUATION SUR LA PIPE WC
FERMETURE DE LA TRAPPE AVEC DU WEDI
REPOSE WC ET CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER EMAIL en CC le 27/01/25 à 16H38 francoise.truc@foncia.com

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010285

AH LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 16H38 M. C. TROUILLET

AH LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 16H38 Mme R GANEL

AH TT EMAIL en CC le 08/01/25 a 10H51 francoise.truc@foncia.com

AH TT Email envoyé le 08/01/25 a 10H51 Mme R GANEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence		290,03
			290,03
		TOTAL H.T.	290,03
		T.V.A. a 10,00%	29,00
		TOTAL T.T.C.En EURO	319,03

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 5010285