

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**FACTURE N° 5010356**

N/REF : 23/01/2025 17H02 C:025951 I:32573  
V/REF : 931143  
V/Email reçu le Jeudi 23/01/2025 a 17H02

**SOCIETE HABITATION DES ALPES  
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN  
6 RUE SIMONE VEIL  
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0188  
**IMMEUBLE** : LES PRAIRIES -0188  
3/5, AVENUE DE LA MUZELLE  
(BATIMENT B/C)  
38860 MONT DE LANS

Fontaine, le 31 Janvier 2025

**Référence Marché:** Lot11-Plomberie Sud Isere  
**LOCALISATION** : ALLÉE 5 MUZELLE - BATIMENT B - PARTIES COMMUNES  
CODE BATIMENT A38420  
LOCAL RDC SUR LA DROITE AVANT ESCALIER  
**MOTIF** : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE  
**Donneur d'ordre** : Mr S JARDINET

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 24/01/2025 A 10H15:  
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES - BAT B  
CONTROLE DE LA GAINTE TECHNIQUE  
SUINTEMENT SUR BRASURE SUR UN COUDE EN CUIVRE DN28 ET FUITE SUR ECROU  
LIBRE 1" SUR LA MEME ALIMENTATION  
OUVERTURE DU CAISSON DU HALL POUR CONTROLE DES TUYAUX ET REBOUCHAGE  
PROVISOIRE  
PREVOIR REPRISE DE L'ALIMENTATION SUR 1,5ML EN CUIVRE PAR DU MULTICOUCHE  
DN28 AVEC COUPURE D'EAU GENERALE

LE 29/01 A 10H45 :  
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

LE 31/01 A 08H00 :  
COUPURE DE L'ARRIVEE D'EAU ET VIDANGE DE L'INSTALLATION  
DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA PORTION DE CUIVRE FUYARDE  
RACCORDEMENT  
REMISE EN EAU  
REMISE EN PLACE DU CAISSON  
CONTROLE ETANCHEITE

**OBSERVATIONS** : AH LCOMPTER Email envoyé le 31/01/25 a 14H26 Mr S JARDINET

AH LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 15H42 Mr S JARDINET

MERCI DE NOUS ACCORDER LES TRAVAUX SUIVANTS:  
REPRISE DE L'ALIMENTATION SUR 1,5ML EN CUIVRE PAR DU MULTICOUCHE  
DN28 AVEC COUPURE D'EAU GENERALE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

| =====                    |                                      |      |         |              |
|--------------------------|--------------------------------------|------|---------|--------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif    | N°BT | P.U. HT |              |
| 1,00                     | PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00  | 1    | 167,29  | 167,29       |
| 2,00                     | PLS1000-Heure(s) Plombier/affichage  | 2    |         | Pour mémoire |
| 5,00                     | PLS1000-Heure(s) Plombier            | 3    | 48,33   | 241,65       |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre         | N°BT | P.U. HT |              |
| 1,50                     | Multicouche dn32                     | 3    | 9,96    | 14,94        |
| 4,00                     | Raccord multi dn32                   | 3    | 16,81   | 67,24        |
| 1,00                     | Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU | 3    | 19,98%  | 16,41        |
| TOTAL H.T. ....          |                                      |      |         | 507,53       |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                      |      |         | 50,75        |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                      |      |         | 558,28       |

**Valeur en votre règlement au 28 Février 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN

