

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010363

N/REF : 24/01/2025 13H46 C:024059 I:35175
V/REF : OSMIL806578716
V/Email reçu le Vendredi 24/01/2025 à 13H46

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : 4, 6, 8, 10, 12 GLYCINES
4, 6, 8, 10, 12 ALLEE DES GLYCINES
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 GLYCINES -
DEGATS AU 3EME ETAGE LOGEMENT DE MME LAROCLETTE 06 98 11 97 99
DEGATS IMPORTANTS AU 2EME ETAGE LOGEMENT M.MAFFEN/LOC MME BOUYRIE
06 41 56 44 50
LOGEMENT DU 4EME ETAGE M.DIDIER TUTELLE MME GOUT THERESA 06 84 99 70 25
MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE SUITE INFILTRATIONS DANS PLUSIEURS LOGEMENTS
FUITE COLONNE EVACUATION

Donneur d'ordre : Mme J LOIODICE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 24/01/2025 A 14H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME LAROCLETTE AU 3EME ETAGE
L'EAU COULE LE LONG DE LA COLONNE EAUX VANNES AU 3EME ET 2EME ETAGE
TAUX D'HUMIDITE: 100% LE LONG DE LA COLONNE ET DANS LE MUR ATTENANT A
LA CUISINE
OCCUPANT DU 4EME ETAGE ABSENT - POSE AVIS DE PASSAGE

LE 28/01/2025 A 10H45 :
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME GABA AU 1ER ETAGE
INFILTRATION CONSTATEE AU PLAFOND ET LE LONG DU MUR DANS LES WC ET SALLE
DE BAIN
TAUX D'HUMIDITE : 100%

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. DIDIER AU 4EME ETAGE
PAS DE FUITE APPARENTE
REPERAGE D'UNE EVACUATION CACHEE DANS UN DOUBLAGE DE LA SALLE DE DOUCHE
RECOUVERTE DE FAIENCE
TEST AU COLORANT ROUGE DANS LES WC ET JAUNE DANS LES AUTRES EVACUATIONS
MISE EN PRESSION DU RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE - BAISSSE IMPORTANTE
DE PRESSION

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010363

MISE EN PRESSION RESEAU CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE NECESSAIRE

LE 29/01/2025 A 9H :

APPEL DE MME ROCHETTE : COLORANT ROUGE ++ ET JAUNE RESSORTI HIER SOIR
PREVOIR OUVERTURE DES MURS POUR CONTROLE DE LA COLONNE ET REPARATION**OBSERVATIONS** : AH LCOMPTER Email envoyé le 29/01/25 a 09H48 Mme J LOIODICE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/01	1	73,82		92,27
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/01	2	73,82		166,09
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/01	3	70,75		88,43
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,46		39,46
TOTAL H.T.					415,37
T.V.A. a 10,00%					41,53
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>456,90</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

