

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5010365

N/REF : 24/12/2024 9H41 C:024059 I:35420
V/REF : OSMIL806454953
V/Email reçu le Mardi 24/12/2024 à 9H41

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : LES PALMIERS
8 AVENUE ROMAIN ROLLAND
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 8 ROLLAND - CAVES - CONTACT POUR ACCES MME DURAND 07 62 80 38 61
INTERPHONE A SON NOM

MOTIF : M. CSORDAS 06 08 57 35 09 QUI EST PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT SITUÉ AU 7EME
ÉTAGE GAUCHE (04 76 46 48 16 GERANT FINANCIERE HENRY IV)
INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE EN URGENCE - EAU DANS LES CAVES
MONTÉE B
POMPAGE AVEC BELLONE

Donneur d'ordre : Mme J LOIODICE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 24/12/2024 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES - AVEC BELLONE ASSAINISSEMENT
POMPAGE DES CAVES
RECHERCHE DE FUITE DANS LES CAVES
LA FUITE SEMBLE VENIR DE LA CAVE APPARTENANT AU LOGEMENT DU
7EME ETAGE GAUCHE - OCCUPANTS ABSENTS
PREVOIR CONTROLE DE LA CAVE

OBSERVATIONS : BONJOUR, APRES UNE DIZAINE DE TENTATIVES POUR JOINDRE LE PROPRIÉTAIRE DU
LOGEMENT DU 7E ÉTAGE, M. CSORDAS, EN DIRECT ET PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA
FINANCIERE HENRI V, NOUS N'AVONS JAMAIS ÉTÉ RAPPELÉS.
MERCI DE FAIRE LE NÉCESSAIRE DE VOTRE CÔTÉ ET NOUS TENIR INFORMÉS.

AH LGESTION EMAIL en CC le 24/01/25 a 16H15 jennifer.loiodice@foncia.fr

AH LGESTION Email envoyé le 24/01/25 a 16H15 Mme C MARELLI

BONJOUR, NOUS N'ARRIVONS PAS A JOINDRE M. CSORDAS LE PROPRIÉTAIRE DU
LOGEMENT DU 7E ÉTAGE (ET DE LA CAVE A CONTRÔLER) MALGRÉ 6 MESSAGES

VOCAUX LAISSÉS, PLUSIEURS APPELS A LA FINANCIERE HENRI 4...

AH LGESTION Email envoyé le 30/12/24 a 14H03 Mme F. TRUC

AH LGESTION Email envoyé le 30/12/24 a 14H03 Mme C MARELLI

AH LCOMPTER Email envoyé le 24/12/24 a 15H59 Mme J LOIODICE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/12	1	70,75	106,12
1,25	H.Véhi. HP-Pompage-Re foulement le 24/12	2	179,21	224,01
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
TOTAL H.T.				398,71
T.V.A. a 10,00%				39,87
TOTAL T.T.C.En EURO				438,58

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

