

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020069

N/REF : 26/11/2024 14H10 C:025438 I:34800
V/REF : OSMIL806328139
V/Email reçu le Mardi 26/11/2024 à 14H10

**SDC 'Village Olympique E'
C/ FONCIA ECHIROLLES
46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

IMMEUBLE : VIL.OLYMPIQUE E(Cop)
1-3 R.LACHENAL/11a17 DUHAMEL
2 PLACE LIONEL TERRAY
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 07 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 LACHENAL - CAVES - ACCES ARRIERE BATIMENT SOUS LE 17 DUHAMEL
CONTACT SUR PLACE - MME COTTEL SDH *0686266545*
LOGEMENT 43 : M. MME IFUEKO 07 58 35 64 21
LOGEMENT 47 MME EL HACHANI 07.78.86.74.93

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE CAVE 17 DUHAMEL
Donneur d'ordre : M. E AJDONIK

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 29/11/2024 A 16H45 :
ACCES A LA CAVE IMPOSSIBLE CAR PORTE FERMÉE
CONTACT MME COTTEL : SANS RÉPONSE - MESSAGE VOCAL LAISSÉ

LE 09/12/2024 A 13H15 :
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES AU SOUS-SOL
CONSTAT : INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DE LA COLONNE D'ÉVACUATION EN FONTE.
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT N°45 AU 2E ÉTAGE
CONTRÔLE DU LOGEMENT : LAVABO HS ET MEUBLE ÉVIER EN TRES MAUVAIS ÉTAT
MISE EN PLACE DU COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS DE LA CUISINE, DU WC ET DE LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : LE COLORANT SORT AU SOUS-SOL AU NIVEAU DE LA CULOTTE EN FONTE.
UNE DEUXIEME FUITE SUR LE PVC D125 SUR LA LONGUEUR APRES LA CULOTTE.
PRÉVOIR LE CONTRÔLE DU LOGEMENT N°43 AU 1ER ÉTAGE POUR DÉTERMINER SI LA FUITE VIENT DU LOGEMENT DU 2E ÉTAGE OU BIEN SI LA FUITE EST AU NIVEAU DU RACCORDEMENT ENTRE LE PVC ET LA FONTE QUI PASSE DANS LE MUR.

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 10/12/24 à 22H10 M. E AJDONIK

MERCI DE NOUS DONNER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU LOGEMENT N°43 AU 1E

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5020069

ÉTAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/12	2	70,75		194,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
1,00	Dose(s) de FLUORESCINE	2	11,70		11,70
TOTAL H.T.					274,84
T.V.A. a 10,00%					27,48
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>302,32</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN