

N/REF : 24/01/2025 15H35 C:025438 I:34669
V/REF : OSMIL806581502
V/Email reçu le Vendredi 24/01/2025 à 15H35

SELON DEVIS N° 5010049

FONCIA ECHIROLLES

**46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

IMMEUBLE : DOMAINE DE LA BUCLE
58 RUE PAUL LANGEVIN
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 13 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 56 LANGEVIN - BATIMENT G
M. GERBEX 06 70 63 19 91

MOTIF : MME LESBRE (AU DESSUS) 06 43 16 62 28
: Votre accord sur notre devis n° 5010049 du 20/01/2025 d un montant de
1021,97€TTC

Donneur d'ordre : M. E AJDONIK

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.GERBEC AU 1ER ÉTAGE
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LA CUISINE AU NIVEAU DU PLAFOND
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME LESBRE AU 2E ÉTAGE
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LA CUISINE
REPRISE DE LA COLONNE EAUX USEES GENERALE SUR 1,5ML EN PVC DN100 AVEC
REPRISE DU PIQUAGE EVIER DU LOGEMENT DE MME LESBRE EN PVC DN40
RACCORDEMENT AU NIVEAU DU 1ER ETAGE
CONTROLE ETANCHEITE

SOUS RÉSERVE QUE LE MEUBLE DE CUISINE DE MME LESBRE SOIT DÉPOSE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 07/02/2025

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 14H30 M. E AJDONIK

AH TT Email envoyé le 23/01/25 a 15H41 Mme B LORIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5020107

KK LCOMPTER Email envoyé le 23/01/25 a 14H12 M. E AJDONIK

AH TT Email envoyé le 20/01/25 a 09H37 M. E AJDONIK

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	929,07	929,07
	TOTAL H.T.		929,07
	T.V.A. a 10,00%		92,90
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>1021,97</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN