

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020127

N/REF : 5/02/2025 17H14 C:024059 I:32681
V/REF : OSMIL806635069
V/Email reçu le Mercredi 05/02/2025 à 17H14

SDC 'RESIDENCE DU PARC'
C/O FONCIA GRENOBLE
12, RUE SAINT JOSEPH
38000 GRENOBLE

SELON DEVIS N° 5020004

V/REF.IMM. 7085

IMMEUBLE : RESIDENCE DU PARC
CHEMIN DES VIOLETTES
38430 MOIRANS

Fontaine, le 14 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 VIOLETTE BAT 2 DIGICODE 1386PIETON
M.TROUILLOUD 06 71 31 38 07
ME REY 07 83384608

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020004 du 04/02/2025 d un montant de
275,12 € TTC

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR TROUILLOD AU 2EME ETAGE
CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE 30X30 PVC BLANC DANS LA GAINTE TECHNIQUE
DES WC POUR RECHERCHE DE FUITE

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE EN FONCTION DES RESULTATS DE
LA RECHERCHE DE FUITE

NOS TRAVAUX DU 11/02/2025

POSE DE COLORANT JAUNE DANS LES WC DU LOGEMENT DE MME BUREAU AU 3EME
ETAGE

OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE DU LOGEMENT DE M.TROUILLOUD AU 2EME
ETAGE

TAUX D'HUMIDITE: 70% AU BAS DE LA GAINTE TECHNIQUE

PAS D'HUMIDITE AU PLAFOND DE LA GAINTE TECHNIQUE

CONSTAT DE TRACE D'EAU ET DE CHAMPIGNON DANS LE DOUBLAGE DE LA CHAMBRE
A COTE DU WC ET AU DESSUS DE L'INFILTRATION DE M.REY

TAUX D'HUMIDITE: 70% AU SOL COTE GAINTE TECHNIQUE DE LA CHAMBRE

PREVOIR CONTROLE ETANCHEITE DE LA TERRASSE ET DE LA SORTIE EAU

PLUVIALE DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BUREAU AU 3EME ETAGE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 à 17H10 Mme R GANEL

AH TT Email envoyé le 04/02/25 a 14H58 Mme R GANEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	250,11	250,11
	TOTAL H.T.		250,11
	T.V.A. a 10,00%		25,01
	TOTAL T.T.C.En EURO		275,12

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN