

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020128

N/REF : 6/02/2025 16H18 C:024059 I:35175
V/REF : OSMIL806641041
V/Email reçu le Jeudi 06/02/2025 à 16H18

SELON DEVIS N° 5020014

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : 4,6,8,10,12 GLYCINES
4,6,8,10,12 ALLEE DES GLYCINES
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 14 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 GLYCINES -
DEGATS AU 3EME ETAGE LOGEMENT DE MME ROCHETTE 06 98 11 97 99
DEGATS IMPORTANTS AU 2EME ETAGE LOGEMENT M.MAFFEN/LOC MME BOUYRIE
06 41 56 44 50
CLE MME THOMAS JULIETTE 06 86 56 39 00 (AGENCE CIN IMMO - 67 AVENUE
REPUBLIQUE - SEYSSINET

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020014 du 05/02/2025 d un montant de
741,23€TTC

Donneur d'ordre : Mme J LOIODICE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROCHETTE AU 3EME ETAGE
REPRISE DE LA COLONNE EAUX USEES/EAUX VANNES EN FONTE PAR DU PVC SUR
TOUTE LA HAUTEUR
FERMETURE DU MUR EN PROVISIOIRE PAR DU WEDI
CONTROLE ETANCHEITE
SI LA COLONNE CASSE DANS LA DALLE AU MOMENT DES TRAVAUX - REMPLACEMENT
DE LA COLONNE JUSQU'AU PIQUAGE DANS LE LOGEMENT DE M.MAFFEN AU 2EME
ETAGE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE AFFICHAGE DU 07/02/2025
RECUPERATION DES CLES
NOS TRAVAUX DU 11/02/2025

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 à 17H26 Mme J LOIODICE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020128

AH TT Email envoyé le 05/02/25 a 17H05 Mme J LOIODICE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	673,85	673,85
	TOTAL H.T.		673,85
	T.V.A. a 10,00%		67,38
	TOTAL T.T.C.En EURO		741,23

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN