

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020226

N/REF : 7/02/2025 11H28 C:024059 I:35420
V/REF : OSMIL806454953
V/Email reçu le Vendredi 07/02/2025 à 11H28

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : LES PALMIERS
8 AVENUE ROMAIN ROLLAND
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 21 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 8 ROLLAND - CAVES - CONTACT POUR ACCES MME DURAND 07 62 80 38 61
INTERPHONE A SON NOM

M. CSORDAS 06 08 57 35 09 QUI EST PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT SITUÉ AU 7EME
ÉTAGE GAUCHE (04 76 46 48 16 GERANT FINANCIERE HENRY IV)
ACCES M.CALZETTA 06 60 97 26 95

M. FARHANE 06 37 55 76 65 (PROPRIÉTAIRE LOGEMENT 6 AU RDC)

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE EN URGENCE - EAU DANS LES CAVES
MONTÉE B
POMPAGE AVEC BELLONE

Donneur d'ordre : Mme J LOIODICE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 13/02/2025 A 16H00:

INTERVENTION DEPUIS CAVES POUR INFILTRATION AU NIVEAU PLAFOND,
CONSTAT: FUITE QUI COULE AU NIVEAU DU PLAFOND EN PERMANENCE,
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 06 AU RDC DE M.FARAHANE
RECHERCHE DE FUITE

IL Y A DE L'EAU AU NIVEAU DU SOL DANS LA SALLE DE BAIN ET DANS LES WC
PREVOIR UNE MISE EN ÉPREUVE CHEZ M.FARAHANE

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 17H14 Mme J LOIODICE

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOCATAIRE DE M.FARAHANE

AH LCOMPTER Email envoyé le 18/02/25 a 17H13 Mme J LOIODICE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020226**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,12		29,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/02	5	70,75		123,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	5	39,46		39,46
TOTAL H.T.					192,39
T.V.A. a 10,00%					19,23
TOTAL T.T.C.En EURO					211,62

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN