

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020279

N/REF : 27/01/2025 10H13 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL806573740
V/Email reçu le Lundi 27/01/2025 à 10H13

SELON DEVIS N° 4120074

V/REF.IMM. 1222

IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIÈRES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le 25 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 7 MATUSSIÈRE - CLE LOCAL VELO EN AGENCE
LOGEMENT DU 1ER ETG MME DI VANNI 06 38 29 42 85 // 06 70 09 19 40
LOGEMENT 2EME ETAGE MME MEZZOUG/AOUN (CDC HABITAT GESTION - MME
BENALLOU 06 58 70 79 88
LOGEMENT DU 3E ÉTAGE M. DANO 06 46 01 65 96
MME MEZZOUG SOUAD 06 84 04 85 39 09 52 83 94 09
LOGEMENT DU 4E ÉTAGE - M. CHETIOUI 07 77 39 69 50/07 64 04 92 89
BEAU PERE SUR PLACE 06 98 41 62 09

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4120074 du 30/12/2024 d un montant de
1105,12€ TTC

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU GENERALE DU BATIMENT 48H AVANT LE DEBUT DES
TRAVAUX
COUPURE D'EAU CHAUDE PAR LE PRESTATAIRE EN CONTRAT

COUPURE D'EAU DU BATIMENT
REPRISE DU BOUCLAGE EAU CHAUDE DU BATIMENT ENTRE LE RDC ET LE 4EME ETAGE
SUR 10ML DE PER DN16 PAR LA GAINTE TECHNIQUE DES WC
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE 21/02/2025 A 14H00:
AFFICHAGE

NOTRE INTERVENTION DU 24/02/2025

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5020279

AH LCOMPTER Email envoyé le 25/02/25 a 17H51 M. C. TROUILLET

AH TT Email envoyé le 30/12/24 a 15H41 M. C. TROUILLET

Suite a donner : OUI. Le 21/02/2025 a 14:32

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1004,66	1004,66
	TOTAL H.T.		1004,66
	T.V.A. a 10,00%		100,46
	TOTAL T.T.C.En EURO		1105,12

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

