

N/REF : 6/02/2025 16H35 C:025951 I:32402
V/REF : 931839
V/Email reçu le Jeudi 06/02/2025 à 16H35

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0828
IMMEUBLE : QUARTIER GARE -0828
50, AVENUE DE MONTFILLON
38660 LE TOUVET

Fontaine, le 12 Mars 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 50 MONTFILLON LOGEMENT SZ07 SOUS SOL NIVEAU -1 GARAGE
M.JEGOU BERTRAND 06 01 92 25 51 OU 06 82 92 59 45 - GARAGE 7
GARAGE N°6 - BRIAT/PESSEY - 06 37 49 30 80

MOTIF : INTERVENIR POUR REPARATION FUITE TUYAU EN PVC EVACUATION EAUX USEES DANS
LE GARAGE

Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 11/02/2025 A 11H30:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DE M. JEGOU
FUITE SUR EVACUATION PVC DN125 - REPARATION PROVISOIRE
PREVOIR REPRISE DE L'EVACUATION PVC DN125 AVEC TRAVERSEE DE MUR JUSQU'AU
GARAGE 6 SUR 3ML

LE 06/03/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE DE M.JEGOU
COUPURE D'EAU
REPRISE DE L'ÉVACUATION D'EAUX USÉES PVC DN125
ENTRE LE GARAGE DE MADAME JÉGOU ET LE GARAGE 6
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 à 15H01 M. J. QUERIN
TM LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 à 11H58 M. J. QUERIN
AH LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 à 11H55 M. J. QUERIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
5,00	PLS1000-Heure(s) Plombier 1er OP	2	48,33	241,65
5,00	PLS1000-Heure(s) Plombier 2eme OP	2	48,33	241,65
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Pvc dn125	2	10,69	21,38
1,00	Manchon PVC dn125	2	2,02	2,02
1,00	Sac(s) ciment PROMPT	2	24,41	24,41
1,00	Reduction pvc dn125/100	2	15,28	15,28
2,00	Manchon coulissant dn100	2	57,72	115,44
0,50	PVC dn100	2	3,19	1,59
2,00	Te PVC dn125	2	5,92	11,84
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	19,98%	38,35
TOTAL H.T.				880,90
T.V.A. a 10,00%				88,09
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>968,99</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

