

FACTURE N° 5030287

N/REF : 6/03/2025 16H57 C:025438 I:27761
V/REF : OSMIL806768685
V/Email reçu le Jeudi 06/03/2025 à 16H57

SELON DEVIS N° 5020054

V/REF.IMM. 0067

IMMEUBLE : V.OLYMPIQUE ILN-0067
RUE C.KOGAN/PLACE L.TERRAY/
RUE L.LACHENAL/RUE H.DUHAMEL
38100 GRENOBLE

FONCIA ECHIROLLES

**46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

Fontaine, le 27 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 6 KOGAN - LGT N°118 2E ÉTAGE - M.MME MAMUTI SABRIJA 07 77 03 71 25
M.KOFFI 3EME ETG - LOGT 121 - 07 58 60 11 32

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020054 du 19/02/2025 d un montant de
2029,50 € TTC

Donneur d'ordre : Mme B LORIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 115 AU 1ER ETAGE JUSQU'AU LOGEMENT 121
AU 3EME ETAGE

DEGARNISSAGE DES DALLES ET DES CLOISONS

REMPLACEMENT DE LA COLONNE EN FONTE DIAM 90 PAR DU PVC DN90 ENTRE LES
ETAGES

REMPLACEMENT DES 2 CULOTTES PVC

REBOUCHAGE DE LA DALLE AVEC CIMENT PROMPT ET REBOUCHAGE DES MURS AU
PLATRE

CONTROLE ETANCHEITE ET BON ECOULEMENT

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 26/03/2025

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 27/03/25 à 18H13 Mme B LORIN

AH TT Email envoyé le 19/02/25 à 16H56 Mme P. COTTEL

AH TT Email envoyé le 19/02/25 à 16H56 _ Envo i AB/Devis/Impayé.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5030287

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES OCCUPANTS DES LOGEMENTS
ENTRE LE 1ER ET LE 3EME ETAGES

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1845,00	1845,00
	TOTAL H.T.		1845,00
	T.V.A. a 10,00%		184,50
	TOTAL T.T.C.En EURO		2029,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN