

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5030290

N/REF : 6/03/2025 15H18 C:025438 I:34410
V/REF : OSMIL806765399
V/Email reçu le Jeudi 06/03/2025 à 15H18

**SDC 'Village Olympique B'
C/O FONCIA ECHIROLLES
46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

V/REF.IMM. 1250
IMMEUBLE : VILL.OLYMPIQUE (Cop)
2-4-6 RUE KOGAN/2-4 R.LACHENAL
4/6/8 PLACE LIONEL TERRAY
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 27 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 2 KOGAN - CAVE PRIVATIVE DE L'ISTAMBUL BAR -
MONSIEUR DEMIR AMED : 06 13 43 96 02
CLE ACCES AU BAR ISTANBUL - 10H A 22H

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE - DE L'EAU USÉE SORT DE LA CAVE
PRIVATIVE DE L'ISTAMBUL BAR - L'EAU COULE ÉGALEMENT DEVANT LES BALCONS
DU RDC AVEC FORTE ODEUR

Donneur d'ordre : Mme B LORIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

LE 13/03/2025 A 12H00:
INTERVENTION POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA CAVE
LE TECHNICIEN EST PASSE AU CAFE POUR RECUPERER LA CLE
IMPOSSIBLE D'ACCEDER DANS LA CAVE, CELLE-CI EST ENCOMBREE DE PNEU ET
AUTRES ENCOMBRANTS
PREVOIR DE FAIRE UN PASSAGE AVEC LE PROPRIETAIRE LORSQUE CELUI-CI AURA
VIDE SA CAVE
AU L'ODEUR QUI SE DEGAGE, SUREMENT FUITE SUR EVACUATION

LE 27/03/2025 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LA CAVE
CONSTAT: LA CAVE EST ACCESSIBLE - 1 TUBE D'EVACUATION EN FONTE DIAM 90
EST PERCE
PREVOIR UNE COUPURE D'EAU DE L'IMMEUBLE 48H A L'AVANCE AFIN DE
REEMPLACER LA PORTION FUYARDE
PREVOIR DE FAIRE VIDER LA CAVE ENTIEREMENT POUR POMPAGE AVANT
REPARATION
INTERVENTION SIMULTANEE AVEC PLOMBIER ET SOCIETE ASSAINISSEMENT

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

AH LCOMPTER EMAIL en CC le 14/03/25 a 10H18 P.COTTEL@SDH.FR

AH LCOMPTER EMAIL en CC le 14/03/25 a 10H18 berenice.lorin@foncia.fr

AH LCOMPTER Email envoyé le 14/03/25 a 10H18 M. E AJDONIK

Suite a donner : OUI. Le 27/03/2025 a 15:45

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/03	1	73,82		129,18
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/03	2	73,82		147,64
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45		39,45
TOTAL H.T.					345,39
T.V.A. a 10,00%					34,53
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>379,92</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5030290