

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040076

N/REF : 14/03/2025 14H03 C:263561 I:27328
V/REF : OSMIL806804412
V/Email reçu le Vendredi 14/03/2025 à 14H03

FONCIA ALPES DAUPHINE

**1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 07 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 14 DANUBE LOGEMENT 1146 DE MME CLOITRE 12EME ETAGE
06 47 80 33 72

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE SUITE RAPPORT ELAX
DES REPARATIONS SUR VIDAGE BAIGNOIRE ET JOINT SILICONE ONT ETE REALISEES
PAR UN PLOMBIER MAIS ENCORE 100% D'HUMIDITE
SUSPICION DE FUITE SUR RESEAU CHAUFFAGE

Donneur d'ordre : Mme B. LORIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/03/2025 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1146 DE MME CLOITRE AU 12EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE SUR RESEAU DE CHAUFFAGE IMPOSSIBLE - IL N'Y A PAS DE
NOURRICE DE CHAUFFAGE DANS LE LOGEMENT
PREVOIR CONTROLE DU RESEAU DE CHAUFFAGE AU NIVEAU DE LA CHAUFFERIE
CONSTAT: TAUX D'HUMIDITE A 30% DANS UN COIN EN BAS DU MUR QUI SEPRE LA
SALLE DE BAIN ET WC
IL N'Y A PAS D'HUMIDITE LE RESTE DU MUR
REPLI CHANTIER

LE 04/04/2025 A 13H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1146 DE MME CLOITRE AU 12EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
MISE EN EPREUVE DU RESEAU D'EAU FROIDE ET CHAUDE SANITAIRE
CONSTAT: PAS DE PERTE DE PRESSION - PAS DE FUITE DETECTEE
PREVOIR RECHERCHE DE FUITE SUR LE RESEAU DE CHAUFFAGE DEPUIS LA
CHAUFFERIE
OU CASSER LE MUR AFIN DE SE RACCORDER SUR LES TUYAUX DE
CHAUFFAGE POUR FAIRE LA MISE EN EPREUVE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/04/25 à 15H51 Mme B. LORIN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040076

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/03	1	73,82		184,55
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/04	2	70,75		247,62
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					500,75
T.V.A. a 10,00%					50,07
TOTAL T.T.C.En EURO					550,82

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN