

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040091

N/REF : 21/03/2025 9H09 C:025951 I:32381
V/REF : 934369
V/Email reçu le Vendredi 21/03/2025 à 9H09

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0731
IMMEUBLE : GENDAMERIE -0731
3, RUE CHARLES PIOT
(COLL GAZ/IND GAZ)
38320 EYBENS

Fontaine, le 08 Avril 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 1-3 PIOT - GENDARMERIE - CONTACT MAJOR 07 85 78 65 23
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE CELLIER AVEC INFILTRATIONS
DANS LE LOGEMENT DU DESSOUS
POSSIBLE FUITE RESEAU EN DALLE
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/03/2025 A 16H00:
INTERVENTION DEPUIS LA GENDARMERIE
CONSTAT: INFILTRATION DANS LA BUANDERIE AU DESSUS DES NOURRICES
D'ALIMENTATION DU LOGEMENT AU PLAFOND DU RDC QUI A COULE IL Y A UNE
SEMAINE ET QUI EST SECHE AUJOURD'HUI
FUITE CONSTATEE SUR SIPHON EVIER DE L'ETAGE SUPERIEUR EN GOUTTE A GOUTTE
RAPIDE
LE PVC EN DIAM 40 RACCORDE AU SIPHON EST TROP COURT ET SE DEBOITE DU
SIPHON
RESSERAGE DU SIPHON ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE
IL N'Y A PAS D'HUMIDITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DES WC
LA GAINTE TECHNIQUE DE LA SALLE DE BAIN EST INACCESSIBLE DU FAIT DE LA
PRESENCE DE MEUBLE
MISE EN PLACE DE FLUORESCENCE JAUNE DANS LES EVACUATIONS ET ROUGE DANS
DANS LES TOILETTES
PREVOIR LA REPRISE DE L'EVACUATION PVC DN40 AVEC REMPLACEMENT DU SIPHON
EVIER

LE 07/04/2025 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LA GENDARMERIE
COUPURE D'EAU
REPRISE DE L'EVACUATION PVC DN40 DE L'EVIER
REMPLACEMENT DU SIPHON

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040091

REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : KK AB Email envoyé le 08/04/25 a 10H50 Ste BD SECRETARIAT BELLEDON
AH LCOMPTER Email envoyé le 08/04/25 a 10H27 M. F. YADEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite le 25/03	1	167,29	167,29
1,00	PLS402-F.P.Tuyaut.apparente Pvc/Ml	2	18,58	18,58
TOTAL H.T.				185,87
T.V.A. a 10,00%				18,58
TOTAL T.T.C.En EURO				204,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5040091