

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5040246

N/REF : 26/02/2025 17H42 C:024875 I:31176
V/REF : OSMIL806715735
V/Email reçu le Mercredi 26/02/2025 à 17H42

SDC 'LES HORTENSIA'
C/O AGDA IMMOBILIER
69, COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 000955
IMMEUBLE : LES HORTENSIA
2 a 6, RUE FRANCOIS VILLON
.
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 22 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 VILLON
8EME ÉTAGE : M. ROS 04 76 09 39 06
7EME ÉTAGE : M. CIARAMELLA 0603533835
6EME ÉTAGE : MME TARDY 0664887183
5EME ÉTAGE : APPARTEMENT VIDE
4EME ÉTAGE : M. NORBIATO 0632634595
BOUKOUR FONCIA : 0476877665

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE - DEGATS JUSQU'AU 4EME ETAGE
INVESTIGATIONS IMH DANS LE LOGEMENT DE M.ROS AU 8EME ETAGE - FUITE SUR
COLONNE EAUX USEES DANS MUR SALLE DE BAIN (DEPOSE DE LA BAIGNOIRE
OBLIGATOIRE)

Donneur d'ordre : Mme E BOUKOUAR

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/03/2025 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 8 DE M.ROS AU 8EME ETAGE
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE
DÉPOSE ET REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE EN FONTE 150 CM AFIN DE RÉALISER
UNE OUVERTURE DANS LE MUR DE LA SALLE DE BAIN QUI SE TROUVE DERRIERE LA
BAIGNOIRE AFIN D'ACCEDER A LA COLONNE ENCASTREE ET DÉTERMINER L'ORIGINE
DU PROBLEME POUR FAIRE LES RÉPARATIONS

LE 09/04/2025 A 13H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ROS AU 8EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DÉPOSE BAIGNOIRE EN FONTE AVEC DÉMOLITION DE L'HABILLAGE CARRELÉ
REPRISE DU TUYAU D'ÉVACUATION EN PLOMB DEPUIS LA CULOTTE EN FONTE PAR DU
PVC DIAM 40 AVEC LA POSE D'UNE BAIGNOIRE ACIER 150 CM
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU

CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE 11/04/2025 A 10H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ROS AU 8EME ETAGE
FOURNITURE, DECOUPE ET POSE D'UN HABILLAGE DE BAIGNOIRE 150CM ET RETOUR
DE 70CM
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER
FAIRE INTERVENIR UNE SOCIETE D'EMBELLISSEMENT POUR REBOUCHER LE SOL ET
POSER LE CARRELAGE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 22/04/25 a 18H19 Mme E BOUKOUAR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/03	1	73,82		184,55
7,00	H(s)2ème personnel	2	57,34		401,38
7,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/04	2	73,82		516,74
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/04	3	73,82		221,46
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45		39,45
1,00	Vidage(s) baign. complet	2	33,10		33,10
1,00	Coude PVC dn40	2	1,25		1,25
1,00	Pvc dn40	2	2,28		2,28
1,00	Baignoire acier 150cm ROCA	2	175,91		175,91
1,00	habillage de baignoire	3	40,00		40,00

FACTURE N° 5040246

TOTAL H.T.	1645,24
T.V.A. a 10,00%	164,52
TOTAL T.T.C.En EURO	1809,76

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN