

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050101

N/REF : 28/04/2025 13H57 C:263561 I:27328
V/REF : OSMIL806979312
V/Email reçu le Lundi 28/04/2025 à 13H57

SELON DEVIS N° 5040030

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

FONCIA ALPES DAUPHINE

**1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES**

Fontaine, le 12 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 8 DANUBE - M.BONNET 06 09 47 37 19 /M.LEVY 06 29 15 86 31 AUDESSUS

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5040030 du 09/04/2025 d un montant de
329,18 TTC

Donneur d'ordre : Mme B. LORIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT M.LEVY
OUVERTURE D'UNE TRAPPE DERRIERE LE WC POUR RECHERCHE DE FUITE
DESTRUCTIVE
FERMETURE PROVISOIRE DE LA TRAPPE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 06/05/2025

POSE DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS DU LOGEMENT - LE COLORANT EST
REESSORTI AU NIVEAU DE L'ANGLE DE LA GAINTE TECHNIQUE DE LA CUISINE
DANS LE LOGEMENT DE M.BONNET (APPEL DU 09/05)
LORS DE LA 1ERE POSE DE COLORANT JAUNE DANS LES WC ET LA SALLE DE BAIN
LE COLORANT ETAIT RESSORTI DANS LE LOGEMENT DE M.BONNET

PREVOIR OUVERTURE SOUS LE BAC A DOUCHE ET OUVERTURE DES GAINES
TECHNIQUES DANS LES WC ET LA SALLE DE BAIN SUR 50X50 AVEC DEGARNISSAGE
DE LA DALLE POUR INSPECTION DES EVACUATIONS ENCASTREES

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER EMAIL en CC le 09/05/25 à 12H20 GREG.BELLET@FONCIA.COM

AH LCOMPTER Email envoyé le 09/05/25 à 12H20 Mme B. LORIN

AH TT Email envoyé le 09/04/25 a 19H08 M. G BELLET

AH TT Email envoyé le 09/04/25 a 18H31 Mme B. LORIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	299,26	299,26
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	suppression de bt- suite création p1/p2	0,01	0,01
TOTAL H.T.			299,27
T.V.A. a 10,00%			29,92
TOTAL T.T.C.En EURO			329,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5050101