

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5050152

N/REF : 9/04/2025 13H17 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL806912874
V/Email reçu le Mercredi 09/04/2025 a 13H17

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

SELON DEVIS N°

V/REF.IMM. 1222

IMMEUBLE : ESSENCIA

97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 15 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 97 ALLIÉS - 4E ÉTAGE : EL OUAZZANI - 06 27 96 49 09

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5030089 du 31/03/2025 d un montant de
443,80 TTC

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR.GAZARI AU 4EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEPOSE DU MEUBLE VASQUE (RISQUE DE CASSE)
CONTROLE DES ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS PASSANT DERRIERE LE MEUBLE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE/EAU CHAUDE DEPUIS LA NOURRICE
DERRIERE LE MEUBLE VASQUE
REPOSE DU MEUBLE VASQUE

UN DEVIS DE REPARATION DEFINITIF VOUS SERA ADRESSE EN FONCTION DES
RESULTATS DE LA RECHERCHE DE FUITE

LE 13/05/2025 A 13H30:

MISE EN EPREUVE ALIMENTATIONS D'EAUX ET CONTROLE EVACUATION - PAS DE
FUITE

CONSTAT: FUITE AU NIVEAU DU JOINT DE FAIENCE A L'ANGLE DE LA BAIGNOIRE
REFECTION DU JOINT SILICONE
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 11H08 M. C. TROUILLET

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050152

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	403,46	403,46
	TOTAL H.T.		403,46
	T.V.A. a 10,00%		40,34
	TOTAL T.T.C.En EURO		443,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN