

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050203

N/REF : 16/05/2025 9H12 C:025951 I:32407
V/REF : 936973
V/Email reçu le Vendredi 16/05/2025 à 9H12

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0141
IMMEUBLE : LES NARCISSES -0141
14-18, PASSAGE DES GRUBINS
RUES DES BOISSES/CHENEVIERE
38240 MEYLAN

Fontaine, le 20 Mai 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 18 GRUBINS - 1ER ETAGE - LOGT 101 - MME WEILL 06 61 49 75 92
09 83 56 63 61

MOTIF : INTERVENIR POUR REPARER FUITE SUR EVACUATION DE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/05/2025 A 15H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 101 DE MME WEILL AU 1ER ETAGE
LE SIPHON DE LA BAIGNOIRE EST DECROCHE DE LA GRILLE DE VIDAGE
REPLACEMENT DU VIDAGE BAIGNOIRE
CONTROLE ETANCHEITE
CONSTAT: LA TABLETTE DE LA BAIGNOIRE EST CASSEE ET LA BAIGNOIRE EST
EBRECHEE
LA LOCATAIRE SE PLAINT DE MAUVAISE ODEUR CAR PROBLEME D'ETANCHEITE SUR
LE RACCORDEMENT ENTRE LA BAIGNOIRE ET LA COLONNE D'EVACUATION GENERALE
PREVOIR REPRISE DE LA TABLETTE CARREEE AVEC FAIENCE 11X11 ET
REPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE COMPLETE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 16/05/25 à 16H27 M. D. SARTOR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050203

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	1	48,33	72,49
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Vidage(s) baign. complet	1	33,10	33,10
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,98%	6,61
TOTAL H.T.				112,20
T.V.A. a 10,00%				11,22
TOTAL T.T.C.En EURO				123,42

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN