

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050290

N/REF : 21/05/2025 15H43 C:024888 I:32471

CITYA DAUPHINE IMMOBILIER

V/Email reçu le Mercredi 21/05/2025 à 15H43

**23 RUE HOCHÉ
38000 GRENOBLE**

V/REF.IMM. 0763

IMMEUBLE : CLOS MARRONNIERS-763

4, RUE DES MARRONNIERS (BAT.B)
50BIS RUE DE LA LIBERTE(BAT.C)
38600 FONTAINE

Fontaine, le 26 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 4 MARRONNIERS - GARAGES

MME DELESTRE 1ER ÉTAGE LGT N°102 - 06 12 64 59 80

M. ELEZAJ 1ER ÉTAGE LGT N°103 - 07 53 74 49 68 // 07 58 87 26 44

MOTIF : INTERVENIR POUR INFILTRATIONS DANS LES GARAGES CÔTÉ MONTÉE 4

Donneur d'ordre : M. B DAY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 22/05/2025 A 14H30:

INTERVENTION DEPUIS LES GARAGES

CONSTAT: FUITE DANS LES GARAGES QUI SEMBLE VENIR DU 1ER ETAGE

PREVOIR LE CONTROLE DES LOGEMENTS DU 1ER ETAGE CHEZ ELEZA ET DELESTRE

POSE DES AVIS DE PASSAGE AU 2 LOCATAIRES

LE 23/05/2025 A 10H00:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DELESTRE

CONTROLE DU LOGEMENT - PAS DE FUITE

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ELEZAJ

MISE EN PRESSION DU RESEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE - PAS DE PERTE DE PRESSION

MISE EN PRESSION DE L'EAU FROIDE SANITAIRE - LEGERE BAISSSE DE PRESSION ET EAU AU NIVEAU DES TUYAUX SOUS LA BAIGNOIRE

PREVOIR LA MISE EN EPREUVE DES NOURRICES EAU CHAUDE ET FROIDE CHEZ MME ELEZAJ AFIN DE DETERMINER D'OU PROVIENT LA PERTE DE PRESSION

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 26/05/25 à 14H49 M. B DAY

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050290

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/05	1	70,75		106,12
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 23/05	2	70,75		176,87
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					351,57
T.V.A. a 10,00%					35,15
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>386,72</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN