

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5050357

N/REF : 20/05/2025 15H38 C:025951 I:32427
V/REF : 937204
V/Email reçu le Mardi 20/05/2025 a 15H38

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0678
IMMEUBLE : LA COISETIERE -0678
76-492, RUE DE LA COISETIERE
38530 PONTCHARRA

Fontaine, le 28 Mai 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 482 COISETIERE - LGT N°7 AU RDC - M.MME DEBAY 06 43 16 60 44
04 76 97 71 09
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 21/05/2025 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 7 DE MME DEBAY AU RDC
CONTROLE DU LOGEMENT : CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN - PAS DE FUITE APPARENTE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA SALLE DE BAIN DU BAS - RIEN A SIGNALER
INTERVENTION DEPUIS LE REGARD EXTERIEUR AU NIVEAU DU COMPTEUR D'EAU FROIDE
CONSTAT: LE COMPTEUR TOURNE DANS LE VIDE - CONSTAT FUITE EN DALLE SUR LES TUYAUX QUI PASSENT POUR ALIMENTER LA SALLE DE BAIN DU BAS
PREVOIR LE PASSAGE EN APPARENT DE L'EAU FROIDE ET CHAUDE SUR 27ML EN MULTICOUCHE DIAM 16 DEPUIS LA CUISINE SOUS LA CHAUDIERE ET EN PASSANT PAR LE COULOIR POUR AFIN D'ALIMENTER LA SALLE DE BAIN DU BAS ET RACCORDER LA SALLE DE BAIN DU HAUT

NOS TRAVAUX SELON DEVIS 5050066 DU 27 ET 28/05/2025

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 28/05/25 a 18H21 M. J. QUERIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2	1129,14	1129,14
TOTAL H.T.				1296,43
T.V.A. a 10,00%				129,64
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1426,07</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN