

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060053

N/REF : 21/05/2025 15H34 C:024888 I:32471

CITYA DAUPHINE IMMOBILIER

V/Email reçu le Mercredi 21/05/2025 à 15H34

**23 RUE HOCHÉ
38000 GRENOBLE**

V/REF.IMM. 0763

IMMEUBLE : CLOS MARRONNIERS-763

4, RUE DES MARRONNIERS (BAT.B)
50BIS RUE DE LA LIBERTÉ (BAT.C)
38600 FONTAINE

Fontaine, le 05 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 50 BIS LIBERTÉ - LGT C101 AU 1ER ÉTAGE - M.MONNIER 06 29 99 25 95
PROPRIÉTAIRE M. ANZOLONE
LOGT C201 - M.GRAND LOC ALMEIDA 07 55 67 62 49
LOGT C301 - M.SAUVAGE - 06 62 30 46 09
LOGT C101 - LOCATAIRE M; MONNIER 06 29 99 25 95
LOGT C102 - MME DOLCI 06 38 42 31 99

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE SAS POUR ACCÉDER AUX GARAGES
DEPUIS LA MONTÉE 50 BIS - LA FUITE PROVIENDRAIT DE CHEZ M. MONNIER

Donneur d'ordre : M. B DAY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 22/05/2025 A 16H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MONNIER AU 1ER ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT - PAS DE FUITE AU 50 BIS
LA SEULE FUITE EST DANS L'AUTRE MONTEE RUE DES MARRONNIERS

LE 30/05/2025 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT C102
MISE EN PLACE DE COLORANT JAUNE DANS L'EVIER, DOUCHE, LAVABO ET WC
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT C101 DE M.MONNIER
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE
CONSTAT: LE COLORANT RESSORT IMMEDIATEMENT
LA FUITE EST LOCALISEE SUR LA DESCENTE DES EAUX USEES DE LA CUISINE AU
NIVEAU D'UN BOUCHON DIAM32 QUI A ETE POSE PAR UN CUREUR - CELUI-CI EST
ATTEIGNABLE DANS LES PARTIES COMMUNES
PREVOIR DE REFAIRE LA PORTION FUYARDE SUR 3ML AVEC PVC DIAM 110 AVEC
TRAVERSEE DE MUR POUR ALLER DANS LE LOCAL POUBELLE
REPLI CHANTIER

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060053

AH LCOMPTER Email envoyé le 03/06/25 a 10H26 M. B DAY

AH LCOMPTER Email envoyé le 03/06/25 a 10H26 M. B DAY

AH LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 10H26 M. B DAY

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/05	1	70,75		88,43
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/05	2	73,82		129,18
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,45		39,45
TOTAL H.T.					286,18
T.V.A. a 10,00%					28,61
TOTAL T.T.C.En EURO					314,79

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5060053