

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060063

N/REF : 27/05/2025 15H43 C:024059 I:33695
V/REF : OSMIL807094496
V/Email reçu le Mardi 27/05/2025 à 15H43

SELON DEVIS N° 5050035

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : LAVALETTE
2 PLACE LAVALETTE
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 06 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 2 LAVALETTE - PARTIES COMMUNES 3E ÉTAGE - DIGICODE : 4038
M. DIVOUX 06 30 41 32 01 (COPROPRIÉTAIRE NON HABITANT)
MME GENTIL 06 74 99 62 84 (PROPRIÉTAIRE NON HABITANT LOGEMENT DU 4E ÉT
LOUÉ A DES MIGRANTS VIA UNE ASSO)
3EME ÉTAGE MME BARTHOD 06 52 43 16 45
4EME ASSOCIATIONS ADAT : 06 74 49 21 15 OU 04 58 17 64 86

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5050035 du 13/05/2025 d un montant de
433,65 TTC

Donneur d'ordre : Mme F. TRUC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU GENERALE 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
PREVOIR CLES D'ACCES AUX CAVES POUR ACCEDER AUX VANNES DE COUPURE

COUPURE D'EAU GENERALE DU BATIMENT
REPRISE DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE DU 3EME ETAGE SUR 4ML EN
MULTICOUCHE DN20
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

PREVOIR INTERVENTION D'UN PLAQUISTE POUR REPRISE DE LA CLOISON ET DE
L'ENDUIT

NOTRE INTERVENTION DU 06/06/2025

POUR INFO: LA PORTE DES CAVES NE S'OUVRAIT PAS, ET AU MOMENT DE VOULOIR
L'OUVRIR AVEC LA SCIE SABRE, CELLE-CI S'EST OUVERTE AVEC LES VIBRATIONS
ET EXPLOSE LE FERMOIR QUI N'ETAIT PAS MAINTENU DANS L'AXE DE FERMETURE
LA PORTE AVAIT SANS DOUTE ETE FORCEE
PREVOIR LA POSE D'UNE NOUVELLE SERRURE

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 13/05/25 à 16H43 Mme R GANEL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060063

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	394,23	394,23
	TOTAL H.T.		394,23
	T.V.A. a 10,00%		39,42
	TOTAL T.T.C.En EURO		433,65

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN