

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060123

N/REF : 12/06/2025 16H40 C:025979 I:32129
V/REF : 938547
V/Email reçu le Jeudi 12/06/2025 a 16H40

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0845
IMMEUBLE : LES ASPHODELES -0845
1278, ROUTE DE ST JEAN
(BATIMENT A1/A2/A3)
38500 COUBLEVIE

Fontaine, le 13 Juin 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere
LOCALISATION : ALLÉE 1278 JEAN - LGT N°1 AU RDC - MME JAYE 06 61 46 07 14
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE - AURÉOLE QUI SE FORME AU PLAFOND AU
DESSUS DE L'ÉVIER AVEC QUELQUES TRACES DE MOISSISSURES
PLAFOND ET MUR HUMIDE
Donneur d'ordre : M. J MESSINA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 13/06/2025 A 15H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 1 DE MME JAYE AU RDC
TRACES AU PLAFOND QUI SE FORMENT
CONTROLE DU LOGEMENT DE M.DEFAY AU 1ER ETAGE
CONTROLE DES EVACUATIONS VISIBLES- RIEN A SIGNALER
POSE DE COLORANT ROUGE DANS L'EVACUATION DE LA CUISINE ET DU WC
FORTE PRESENCE D'HUMIDITE SOUS LA CHAUDIERE A COTE DE L'EVIER
MISE EN PRESSION DU RESEAU : LEGERE PERTE DE PRESSION
INSPECTION SOUS CHAUDIERE ET CONSTAT D'UNE MICRO FUITE SOUS UN RACCORD
CHAUDIERE
RESSERAGE ET ESSAI DE CHANGER LE JOINT MAIS ÇA FUTIT TOUJOURS
VOIR AVEC SAV CHAUDIERE QUI ETAIT DEJA VENU POUR LE MEME PROBLEME
PREVOIR REMPLACEMENT DE LA PIECE DE LA CHAUDIERE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 17H09 M. J MESSINA
AH LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 17H09 Mme M. GONCALVES

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	179,89	179,89
	TOTAL H.T.			179,89
	T.V.A. a 10,00%			17,98
	TOTAL T.T.C.En EURO			197,87

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN