

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5060351

N/REF : 23/06/2025 9H29 C:264680 I:36404

V/Email reçu le Lundi 23/06/2025 à 9H29

SELON DEVIS N° 5060015

MADAME GRANADOS JOSEPHA

**115 RUE DE LA REPUBLIQUE
38140 RIVES**

IMMEUBLE : 115 REPUBLIQUE
115 RUE DE LA REPUBLIQUE
38140 RIVES

Fontaine, le 30 Juin 2025

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLÉE 115 RÉPUBLIQUE - MME GRANADOS 06 86 77 72 32
JOSEFA.GRANADOS@LAPOSTE.NET

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5060015 du 06/06/2025 d un montant de
281,60€ TTC

Donneur d'ordre : Mme J GRANADOS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MADAME GRANADOS
RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE CHEZ MME GRANADOS
OUVERTURE DU PLACO AFIN DE DETERMINER S'IL Y A DES PIQUAGES OU UNE
NOURRICE POUR LES REPARATIONS
FERMETURE DU PLACO A L'AIDE DE PLAQUE DE WEDI ET PLATRE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE A LA SUITE DE NOTRE RECHERCHE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 30/06/2025

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME.GRANADOS AU 1 ER ÉTAGE,
L'OUVERTURE DU MUR EN CLOISON DANS LA CUISINE.

CONSTAT FUITE D'EAU SUR
TUYAU EN CUIVRE DIAM 28 QUI ALIMENTE LE LOGEMENT DU DESSUS IMPOSSIBLE DE
FAIRE DES RÉPARATIONS CAR LA FUITE SE TROUVE DERRIERE LES COLONNES EAUX
USEES INACCESSIBLE

FERMETURE DU MUR PROVISoire

PREVOIR:

REMPLACEMENT DU TUYAU ALIMENTATION EAU FROIDE ENTRE LE LOCAL COMMERCIAL
ET LE LOGEMENT DE MME GRANADOS.

VOIR AVEC LE SYNDIC OU LE PROPRIETAIRE DU DESSUS CAR LE TUYAU NE DÉPEND
PAS DE MME GRANADOS

AH TT Email envoyé le 06/06/25 a 13H55 Mme J GRANADOS

Suite a donner : OUI. Le 30/06/2025 a 10:18

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	234,67	234,67
	TOTAL H.T.		234,67
	T.V.A. a 20,00%		46,93
	TOTAL T.T.C.En EURO		281,60

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN