

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070145

N/REF : 17/06/2025 16H10 C:025979 I:31991
V/REF : 938791
V/Email reçu le Mardi 17/06/2025 à 16H10

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0099
IMMEUBLE : LOT. MONTEUIL -0099
CHEMIN DE MONTEUIL
(VILLA 1-53)
38430 ST JEAN DE MOIRANS

Fontaine, le 11 Juillet 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere

LOCALISATION : ALLEE MONTEUIL - VILLAS 4 A 7 - PARTIES COMMUNES -CONTACT M.FUGUIER
0672834480

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DES COMPTEURS D'EAU
REGARD EXTERIEUR

Donneur d'ordre : M. J MESSINA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 18/06/2025 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE REGARD
CONSTAT: LE REGARD EST INONDE
PREVOIR DE FAIRE INTERVENIR UNE SOCIETE POUR POMPAGE AFIN QUE NOUS
PUISSIONS INTERVENIR

LE 26/06/2025 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE REGARD EXTERIEUR QUI ABRITE LES COMPTEURS D'EAU
FROIDE DES VILLAS 4,5 ET 6
POMPAGE DU REGARD AVEC ASPIRATEUR
CONSTAT: DOUBLE FUITE SUR LA TETE DE POTENCE DU ROBINET ARRIVEE GENERAL
DU LOGEMENT N°5 ET UNE DEUXIEME FUITE AVANT LA VANNE GENERALE DU
LOGEMENT N°6 AU NIVEAU DU MANCHON 3/4 (FUITE IMPORTANTE)
ARRET DE LA FUITE AU NIVEAU DE LA TETE DE POTENCE DU LOGEMENT N°5
PREVOIR UNE COUPURE D'EAU GENERALE PAR LES SERVICES DES EAUX DE LA VILLE
POUR LES TROIS LOGEMENTS POUR LE REMPLACEMENT DU MANCHON 3/4 AVANT LA
VANNE DU LOGEMENT 6
AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR TOUT LE QUARTIER

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 30/06/25 à 14H59 M. J MESSINA

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LES TRAVAUX AVANT COMPTEUR

AH LCOMPTER Email envoyé le 18/06/25 a 16H04 M. J MESSINA

Suite a donner : OUI. Le 26/06/2025 a 14:07

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	179,89	179,89
2,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	49,89	124,72
TOTAL H.T.				304,61
T.V.A. a 10,00%				30,46
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>335,07</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5070145