

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070188

N/REF : 3/07/2025 16H45 C:024870 I:27328
V/REF : OSMIL807242652
V/Email reçu le Jeudi 03/07/2025 à 16H45

**FONCIA FF
SCI MTNO
3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE**

SELON DEVIS N° 5070007

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 12 DANUBE -
VOISIN DU DESSUS SUR PLACE 0744588444.
M.SECAL ASSO ADAT QUI LOUE LE LGT DU DESSUS 0777963166
FRANÇOIS DE L'ASSOCIATION ADAT 07.49.26.34.58

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5070007 du 03/07/2025 d un montant de
220,11 TTC

Donneur d'ordre : Mme F TRUC (RESPONSABLE SUR PLACE)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.SECAL ASSO ADAT AU 11EME ETAGE
OUVERTURE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE CARRELE POUR CONTROLE SOUS LA
BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE EN 30X30
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER
SUIVANT LE RESULTAT OBTENU, UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 11/07/2025
CONSTAT: FUITE AU NIVEAU DU SIPHON DE LA BAIGNOIRE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU SIPHON DE LA BAIGNOIRE ET REPOSER LES
CARREAUX AU NIVEAU DE LA TRAPPE - CARREAUX DEJA SUR PLACE

UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 03/07/25 à 11H40 Mme B. LORIN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070188

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	200,10	200,10
	TOTAL H.T.		200,10
	T.V.A. a 10,00%		20,01
	TOTAL T.T.C.En EURO		220,11

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN