

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070252

N/REF : 27/06/2025 9H50 C:264540 I:36211

V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 à 9H50

SELON DEVIS N° 5060021

**SYNDIC BÉNÉVOLE
FENOLLAN Claude
3 RUE JEAN PREVOST
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : 3 PREVOST
3 RUE JEAN PRÉVOST
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 21 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 3 PRÉVOST - LGT AU 1ER ÉTAGE - CONTACT MME FENOLLAN 06 62 55 76 08
(SYNDIC BÉNÉVOLE)
CODE IMMEUBLE B952
CLAUDE.FENOLLAN@FREE.FR

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5060021 du 06/06/2025 d un montant de
259,45 TTC

Donneur d'ordre : Mme C. FENOLLAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DEBISHOP MARTINE AU 3EME ETAGE
OUVERTURE DE LA CLOISON ENTRE LE WC ET LE LAVABO POUR POUVOIR ACCEDER
A LA COLONNE ET CONTROLER LES RACCORDEMENTS
FERMETURE DU MUR AVEC PLAQUE DE WEDI ET PLATRE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

SUIVANT LES RESULTATS, NOUS VOUS FERONS PARVENIR UN DEVIS DE REPARATION

LE 16/07/2025 A 13H00:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT AU 3EME ETAGE
PREMIERE OUVERTURE DU MUR ENTRE WC ET LAVABO (PAS DE COLONNE QUI PASSE)
DEUXIEME OUVERTURE EN BAS MUR AU NIVEAU DU CAISSON EN BRIQUE
CONSTAT: PVC DIAM 100 QUI QUI PASSE POUR L'EVACUATION WC SUSPENDU MAIS
LA COLONNE SE TROUVE DE L'AUTRE COTE DERRIERE LE MEUBLE VASQUE
REBOUCHAGE DES TROUS
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER
PREVOIR LA DEPOSE DU MEUBLE VASQUE ET REALISER UNE OUVERTURE AU NIVEAU
DU CAISSON POUR ACCEDER A LA COLONNE ET DETERMINER L'ORIGINE DE LA FUITE

UN DEVIS VOUS SERA ADRESSE PROCHAINEMENT POUR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE
DE RECHERCHE DE FUITE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070252

AH TT Email envoyé le 06/06/25 a 23H38 Mme C. FENOLLAN

Suite a donner : OUI. Le 16/07/2025 a 15:46

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	216,21	216,21
	TOTAL H.T.		216,21
	T.V.A. a 20,00%		43,24
	TOTAL T.T.C.En EURO		259,45

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN