

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070276

N/REF : 26/06/2025 11H17 C:025951 I:32408
V/REF : 939102
V/Email reçu le Jeudi 26/06/2025 à 11H17

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0169
IMMEUBLE : LES JONQUILLES -0169
7-18, RUE CHENEVIERE
PASSAGE DES GRUBINS/LE ROUTOIR
38240 MEYLAN

Fontaine, le 23 Juillet 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 12 CHENEVIERE - PARTIES COMMUNES LOCAL VELO + COMMUNS
CONTACT SUR PLACE MME MANTEAU 0612034132
LOGEMENT 101 1ER ETAGE MME LAINE 06 03 94 28 08

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE CAR CELA COULE TOUJOURS
DANS LE LOCAL VELO + COMMUN

Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 27/06/2025 A 09H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL VELO AU RDC
CONSTAT: TRACES D'INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DU LOCAL QUI PROVIENT DU
LOGEMENT DU DESSUS
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 101 DE MME LAINE AU 1ER ETAGE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LE CELLIER
CONSTAT: FUITE SUR COLONNE D'EVACUATION AU NIVEAU DU TAMPON COLMATE
ARRET PROVISOIRE DE LA FUITE AU NIVEAU DU TAMPON
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER EMAIL en CC le 04/07/25 a 11H16 eric_chupin@pluralis-habita
TM LCOMPTER EMAIL en CC le 04/07/25 a 11H16 julien_querin@pluralis-habi
TM LCOMPTER Email envoyé le 04/07/25 a 11H16 M. D. SARTOR
AH LGESTION Email envoyé le 30/06/25 a 10H24 M. J. QUERIN
AH LGESTION Email envoyé le 30/06/25 a 10H24 M. D. SARTOR
PREVOIR REPRISE DE LA COLONNE EAUX USEES ENTRE LE LOCAL VELO ET LE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070276

LOGEMENT 101 DE MME LAINE AU 1ER ETAGE
MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LES TRAVAUX

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Travaux selon devis n°5060093	1	663,66	663,66
TOTAL H.T.				830,95
T.V.A. a 10,00%				83,09
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>914,04</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN