

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070327

N/REF : 27/06/2025 15H19 C:263561 I:27328
V/REF : OSMIL807219024
V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 à 15H19

FONCIA ALPES DAUPHINE

**1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES**

SELON DEVIS N° 5060087

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 28 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 8 DANUBE - M.BONNET 06 09 47 37 19 /M.LEVY 06 29 15 86 31 AUDESSUS

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5060087 du 27/06/2025 d un montant de
4682,81 TTC

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT M.LEVY
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DES ALIMENTATIONS D'EAU FROIDE ET CHAUDE SANITAIRE
DE LA SALLE DE BAIN A L'EVIER SUR 50ML EN MULTICOUCHE DN16
3 TRAVERSEES DE CLOISONS - PASSAGE EN APPARENT AU PLAFOND DE LA DOUCHE
JUSQU'A LA GAINTE TECHNIQUE
REALISATION DE SAIGNEES DANS LES MURS DE LA SALLE DE BAIN POUR ENCASTRER
LE RESEAU D'EAU JUSQU'A LA DOUCHE
POSE DES ALIMENTATIONS EN ATTENTE AVEC BOUCHONNAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TROUS AU PLATRE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

LE PROPRIETAIRE PREND A SA CHARGE:

COTE CHAMBRE A COTE DU WC - DECOUPAGE DU MEUBLE EVIER
COTE DOUCHE - DEPOSE DU BAC A DOUCHE ET DES LAMES PVC DU MUR

NOTRE INTERVENTION DU 25/07/2025

OBSERVATIONS : AH TT Email envoyé le 27/06/25 à 14H05 M. G BELLET

AH TT Email envoyé le 27/06/25 à 14H05 Mme B. LORIN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070327

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	4257,10	4257,10
	TOTAL H.T.		4257,10
	T.V.A. a 10,00%		425,71
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>4682,81</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN