

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070389

N/REF : 3/07/2025 10H04 C:025951 I:32405
V/REF : 939920
V/Email reçu le Jeudi 03/07/2025 à 10H04

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0434
IMMEUBLE : LE COLOMBIER 3 -0434
163/165/187, RUE DES DEYMES
25/287, AV.DU 14 JUILLET 1789
38420 LE VERSOUD

Fontaine, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 187 DEYMES - LGT DE MME LORENZELLI - TEL*0612832654*

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE URGENTE QUI COULE DANS LA CRECHE DU
DESSOUS

Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/07/2025 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME LORENZELLI AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
LA BAIGNOIRE EST PERCEE ET LES FIXATIONS DU MITIGEUR SONT HS
PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE 160CM COMPLETE

LE 18/07/2025 A 13H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME LORENZELLO AU 1ER ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEPOSE DU LAVABO ET DU MEUBLE LAVABO QUI EST TOMBE AU SOL
MISE EN PLACE D'UN BOUCHON AU NIVEAU DES ALIMENTATIONS DU LAVABO
DEPOSE DE LA BAIGNOIRE EN 160CM
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE EN 160CM
REPRISE DES ALIMENTATIONS EAU FROIDE CAR IL Y A UNE FUITE AU NIVEAU D'UN
TE
REPRISE DES EVACUATIONS
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
MISE EN PLACE DE JOINT SILICONE AUTOUR DE LA BAIGNOIRE

OBSERVATIONS : KK LCOMPTER EMAIL en CC le 23/07/25 à 17H03 faycal_yadel@pluralis-habit
KK LCOMPTER Email envoyé le 23/07/25 à 17H03 M. J. QUERIN
LA LOCATAIRE M'INDIQUE QUE LE MUR EST ABIMÉ DERRIERE LE LAVABO ET QUE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5070389

VOUS DEVIEZ LE REPRENDRE AVANT LA POSE. MERCI DE NOUS INFORMER QUAND CE SERA FAIT.

AH LGESTION Email envoyé le 07/07/25 a 16H54 M. J. QUERIN

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE COMPLETE 160CM

Suite a donner : OUI. Le 18/07/2025 a 16:37

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
1,00	PLS500-F.P.Mitigeur bain-douche	1	153,33	153,33
1,00	PLS203-F.P.Baignoire Acrylique	1	410,77	410,77
1,00	PLS204-F.P.Habillage baignoire	1	95,81	95,81
TOTAL H.T.				831,86
T.V.A. a 10,00%				83,18
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>915,04</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

