

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080061

N/REF : 21/07/2025 11H15 C:024059 I:34756
V/REF : OSMIL807299220
V/Email reçu le Lundi 21/07/2025 à 11H15

SELON DEVIS N° 5060101

IMMEUBLE : DOMAINE BEAUREVOIR
2 ALLEE DES MESANGES
38360 SASSENAGE

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

Fontaine, le 06 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 MESANGES - BATIMENT G LGT DE M.GOMEZ 0603116734
RV AVEC L'AGENCE ALC HABITAT 06 03 11 67 34

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5060101 du 30/06/2025 d un montant de
363,96 TTC

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME.GOMEZ
OUVERTURE DU CAISSON CARRELE DERRIERE LES WC AFIN DE CONTROLER
L'EVACUATION DU WC
FERMETURE PROVISOIRE A L'AIDE DE PLAQUE DE WEDI
SUIVANT LE RESULTAT DE LA RECHERCHE, NOUS VOUS FERONS PARVENIR UN DEVIS
DE REPARATION
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 31/07/2025
OUVERTURE DU CAISSON DU WC
POSE DE COLORANT DANS LES WC ET TEST DU WC
RIEN A SIGNALER SUR L'ÉVACUATION
LE TAUX D'HUMIDITE EST TOUJOURS A 100% DANS LA PIECE ATTENANTE
AU WC
LA PRESSION DE LA CHAUDIERE EST A 1,7 DONC PAS DE FUITE SUR LE RESEAU
DE CHAUFFAGE
L'EAU EST COUPEE CAR LE LOGEMENT EST VACANT
IL N'Y A PAS DE PROBLEME SUR L'EVACUATION DU WC
LE LOGEMENT EST EN RDC - POSSIBLE REMONTEE D'HUMIDITE AU SOL
IL Y A DES LOGEMENTS VOISINS MAIS PEU PROBABLE QUE CE SOIT LE PROBLEME
REPLI CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080061

TM LCOMPTER Email envoyé le 05/08/25 a 14H46 Mme R GANEL

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE :
MISE EN EPREUVE DE TOUS LES LOGEMENTS DU MEME PALIER

AH TT Email envoyé le 30/06/25 a 16H27 Mme R GANEL

Suite a donner : OUI. Le 31/07/2025 a 14:10

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence		303,30
			303,30
		TOTAL H.T.	303,30
		T.V.A. a 20,00%	60,66
		TOTAL T.T.C.En EURO	363,96

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

