

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080102

N/REF : 18/07/2025 11H17 C:025721 I:33066
V/REF : F01/U70602 BF
V/Email reçu le Vendredi 18/07/2025 à 11H17

CDC HABITAT SOCIAL
Agence de Grenoble
La Chocolaterie
4BIS RE VICTOR LASTELLA
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 0281
IMMEUBLE : LES ALPINS -0281
25, RUE MARCEAU
.
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 08 Aout 2025

Référence Marché:-Lot2C Plomb.Greno
LOCALISATION : ALLEE 25 MARCEAU - PARTIES COMMUNES
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE APRES VANNE EC COMPTEUR 104
Donneur d'ordre : Mlle C JEANNIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 30/07/2025 A 10H00:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
ARRIVEE SUR PLACE, LA VANNE D'EAU CHAUDE DU LOGEMENT 104 EST COUPEE
OUVERTURE DE LA VANNE POUR CONTROLE DE FUITE - RIEN A SIGNALER
TENTATIVE ACCES DANS LOGEMENT 104- ABSENT - POSE D'UN AVIS DE PASSAGE
PREVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 104
REPLI CHANTIER

LE 07/08/2025 A 09H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 104 DE MME LARIZA
MISE EN EPREUVE DU RESEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE - PAS DE PERTE DE PRESSION
LE LOCATAIRE N'A PAS DE PRESSION CAR LA VANNE EST A MOITIE FERMEE
OUVERTURE TOTALE DE LA VANNE
CONTROLE - TOUT EST OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : TM AB EMAIL en CC le 07/08/25 a 16H58 katy.realista@cdc-habitat.f
TM AB Email envoyé le 07/08/25 a 16H58 Mme F. RAMON
AH LCOMPTER Email envoyé le 07/08/25 a 16H52 Mlle C JEANNIN
AH LGESTION EMAIL en CC le 05/08/25 a 14H58 fabienne.ramon@cdc-habitat.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080102

AH LGESTION Email envoyé le 05/08/25 a 14H58 Mlle C JEANNIN

AH LGESTION Email envoyé le 30/07/25 a 17H08 Mlle C JEANNIN

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOGEMENT 104

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS031-Ffait petit dépannage (dépl.incl)	1	160,00	160,00
	TOTAL H.T.			160,00
	T.V.A. a 10,00%			16,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>176,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN