

N/REF : 7/08/2025 16H32 C:024059 I:33792
V/REF : osmil807357371
V/Email reçu le Jeudi 07/08/2025 à 16H32

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : CHOPIN
1 - 23 RUE FRANZ LISZT
57 - 69 MEHLIS
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 11 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 13 LIZST - PARTIES COMMUNES
CONTACT SUR PLACE :
- MME NOGHERA - 0644274824 VOUS OUVRIRA LES PORTES

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LES CAVES
Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 08/08/2025 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONSTAT: FUITE SUR GALVA AU PLAFOND DES CAVES DANS LES COMMUNS EN
GOUTTE A GOUTTE LENT
MISE EN PLACE D'UNE REPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
PREVOIR SOUDURE DU TROU LIE A LA CORROSION SUR GALVA 1"1/2
AVEC COUPURE D'EAU DE L'IMMEUBLE - 48H A L'AVANCE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 08/08/25 a 17H38 Mme R GANEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5080112

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/08	1	73,82		110,73
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,45		39,45
TOTAL H.T.					179,30
T.V.A. a 10,00%					17,93
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>197,23</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN