

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5080159

N/REF : 11/08/2025 14H29 C:025721 I:33051
V/REF : f01/u87045 BF
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 à 14H29

CDC HABITAT SOCIAL
Agence de Grenoble
La Chocolaterie
4BIS RE VICTOR LASTELLA
38000 GRENOBLE

V/REF.IMM. 0302
IMMEUBLE : RES. LETNA A2 -0302
1 PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
38600 FONTAINE

Fontaine, le 14 Aout 2025

Référence Marché: 054164/T50/001 - 2024_009

LOCALISATION : ALLEE 1 PARIS - PARTIES COMMUNES - LOCAL TECHNIQUE 4E ETAGE
- CORREIA DE MELO - 06 80 44 76 72
- DUMESNIL - 06 14 28 47 45 A CONTROLER CAR FUITE CHEZ ELLE
- KASSAMALY - 06 87 45 14 26
- THOMAS - 06 75 83 30 55

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DU LOCAL TECHNIQUE AU 4E
ETAGE QUI INONDE JUSQU'AU 1ER ETAGE
LE LOCAL TECHNIQUE SE SITUE A DROITE EN SORTANT DE L'ASCENSEUR
TOUT A DISJONCTER
APPELER MME FERHANE AU 0760828249 SI BESOIN D'INFOS

Donneur d'ordre : Mme L-M FERHANE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 11/08/2025 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES AU 3EME ETAGE
INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA GAINTE TECHNIQUE - FUITE
EN DALLE
PREVOIR LA MISE EN EPREUVE AU NIVEAU DU COMPTEUR D'EAU CHAUDE AU 4EME
ETAGE
REPLI CHANTIER

LE 13/08/2025 A 10H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DUMESNIL
CONSTAT: FUITE IMPORTANTE DERRIERE LE MEUBLE EVIER
UN JOINT SUR LA NOURRICE EAU FROIDE EST HS ET BEAUCOUP D'EAU SORT
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPLACEMENT DU JOINT FUYARD
REMISE EN EAU

CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER
LA FUITE DANS LES PARTIES COMMUNES EST DU A LA FUITE REPAREE
RIEN A SIGNALER SUR LES ALIMENTATIONS D'EAU CHAUDE DU 4EME ETAGE
IL RESTE UN LEGER GOUTTE A GOUTTE LE TEMPS QUE LA
DALLE SECHE

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 13/08/25 a 17H28 Mme L-M FERHANE
AH LCOMPTER Email envoyé le 13/08/25 a 17H28 Mme L-M FERHANE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS031-Ffait petit dépannage (dépl.incl)	1	160,00	160,00
1,50	PLS001-H(s) Plombier	2	55,00	82,50
TOTAL H.T.				242,50
T.V.A. a 10,00%				24,25
TOTAL T.T.C.En EURO				266,75

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

