

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090109

N/REF : 16/07/2025 11H24 C:025951 I:32391
V/REF : 940671
V/Email reçu le Mercredi 16/07/2025 à 11H24

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0094
IMMEUBLE : LE JAPIN -0094
1-9, RUE DES PALETTES
38610 GIERES

Fontaine, le 05 Septembre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 9 PALETTES - LGT VACANT SUR PASS N°203 AU 2E ETAGE
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE A PARTIR DU COMPTEUR
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 12/08/2025 A 15H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 203 AU 2EME ETAGE - VACANT
COUPURE D'EAU
MISE EN ÉPREUVE DE L'EAU FROIDE
CONSTAT: BAISSSE IMPORTANTE DE PRESSION
FUITE EN DALLE
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT POUR ALIMENTER LA CUISINE, LE WC ET LA SALLE
DE BAIN EN PARTANT DU COMPTEUR DANS LES COMMUNS SUR 26ML
REPLI CHANTIER

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 203 AU 2EME ETAGE - VACANT
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT POUR ALIMENTER LA CUISINE, LE WC ET LA SALLE
DE BAIN EN PARTANT DU COMPTEUR DANS LES COMMUNS SUR 26ML EN MULTICOUCHE
DIAM 16
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOTRE INTERVENTION DU 04/09/2025

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 05/09/25 à 11H41 M. D. SARTOR

AH LGESTION Email envoyé le 19/08/25 a 14H56 M. E. CHUPIN

AH LGESTION Email envoyé le 12/08/25 a 18H29 M. D. SARTOR

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LE PASSAGE EN APPARENT DE 26ML

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
26,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	42,98	1117,48
TOTAL H.T.				1289,43
T.V.A. a 10,00%				128,94
TOTAL T.T.C.En EURO				1418,37

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN