

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090282

N/REF : 1/09/2025 9H26 C:025951 I:32373
V/REF : 942882
V/Email reçu le Lundi 01/09/2025 à 9H26

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0439
IMMEUBLE : L'OREE DU PARC -0439
21/23, RUE JEAN MOULIN
L'OREE DU PARC/LA PERGOLA
38320 EYBENS

Fontaine, le 16 Septembre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 21 MOULIN - BAT K2 - PARTIES COMMUNES 2E ETAGE
MME ROSA AU 3EME ÉTAGE 0644798574

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE URGENTE COLONNE TECHNIQUE 2E
ETAGE

Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 01/09/2025 A 14H00:
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
INFILTRATION EN GOUTTE A GOUTTE RAPIDE DANS LA GT COLONNE
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET EAU FROIDE DES COMMUNS AU 2EME ÉTAGE.
MISE EN ÉPREUVE DU RÉSEAU ECS ET CONSTAT D'UNE FUITE EN DALLE SUR EAU
CHAUDE
CHEZ MME ROSA AU 3EME ÉTAGE ENTRE L'ÉVIER ET LE RECEVEUR.
PRÉVOIR UN PASSAGE EN APPARENT SUR 15ML D16 SUR ECS ENTRE LA PORTE
D'ENTRÉE ET SOUS LE LAVABO
REPRISE DES ALIMENTATIONS ECS DU LAVABO ET DE LA DOUCHE
REPRISE DU CUIVRE SOUS ÉVIER POUR SUPPRIMER L'ALIMENTATION EN DALLE DE
LA DOUCHE

LE 15/09/2025 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROSA AU 3EME ETAGE
COUPURE D'EAU
PASSAGE EN APPARENT SU RESEAU D'EAU CHAUDE SUR 15ML EN MULTICOUCHE DIAM
16
EN PASSANT PAR LE COULOIR, SOUS LE MEUBLE EVIER JUSQU'A LA SALLE DE BAIN
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090282

AH LCOMPTER Email envoyé le 16/09/25 a 08H55 M. F. YADEL

AH LGESTION Email envoyé le 01/09/25 a 18H35 M. F. YADEL

MERCI DE NOUS DONNER L'ACCORD POUR LE PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU
EAU CHAUDE SUR 15ML DU LOGEMENT DE MME ROSA AU 3EME ETAGE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
15,00	PLS401-F.P.Tuyaut.apparente cuivre/Ml	2	42,98	644,70
TOTAL H.T.				816,65
T.V.A. a 10,00%				81,66
TOTAL T.T.C.En EURO				898,31

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 5090282