

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090388

N/REF : 3/07/2025 16H07 C:025979 I:31963
V/REF : 940005
V/Email reçu le Jeudi 03/07/2025 à 16H07

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0026
IMMEUBLE : LA DEITRAZ -0026
87, ROUTE DE VILLETTE
(BÂT. A/B/C/D/E)
38380 ST LAURENT DU PONT

Fontaine, le 22 Septembre 2025

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere

LOCALISATION : ALLEE 87 VILLETTE - LGT 104 AU 1ER ETAGE DE MME.FOUBERT-TEL*0632288369*
SERVICE DES EAUX ST LAURENT DU PONT - TEL MAIRIE 04 76 06 20 00
TECHNICIEN : 0671276096

MOTIF : INTERVENIR POUR LE REMPLACEMENT DE LA VANNE D'ARRIVEE GENERALE DANS LES WC

Donneur d'ordre : M. L.C. GAMACHO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 11/07/2025 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 104 DE MME FOUBERT AU 1ER ETAGE
CONSTAT: LA TETE DE POTENCE DU ROBINET D'ARRET GENERAL EST HORS SERVICE
IMPOSSIBLE DE COUPER L'EAU POUR LA REMPLACER
PREVOIR COUPURE PAR LES SERVICES DES EAUX DE LA VILLE POUR REMPLACEMENT
DE LA VANNE
REPLI CHANTIER

LE 19/09/2025 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 104 DE MME FOUBERT AU 1ER ETAGE
COUPURE D'EAU GENERALE DE L'IMMEUBLE REALISEE PAR LE SERVICE DES EAUX
REMPLACEMENT DE LA VANNE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE ET BON FONCTIONNEMENT - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 19/09/25 à 17H21 M. L.C. GAMACHO

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090388

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	1	51,27	51,27
1,00	PLS405-F.P.Vanne d'arrêt	5	53,41	53,41
TOTAL H.T.				104,68
T.V.A. a 10,00%				10,46
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>115,14</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN