

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090429

N/REF : 22/09/2025 15H41 C:025951 I:32389
V/REF : 944388
V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 a 15H41

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0957
IMMEUBLE : BELLEDONNE -0957
2/2BIS/4, RUE DE BELLEDONNE
1/3/5, ALLEE DU RACHAIS
38320 EYBENS

Fontaine, le 24 Septembre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 3 RACHAIS - LGT N°32 AU RDC - MME BAJRAM 0656868436
ASSOCIATION TERRITOIRE 0750541402

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE SUR CANALISATION DU
ROBINET D'ARROSAGE

Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 22/09/2025 A 16H00:
CONSTAT: FORTE PRESENCE D'EAU AU SOL DANS LES GARAGES
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 32 DE MME BAJRAM AU RDC
CONSTAT: INFILTRATIONS D'EAU PLUVIALES PROVENANT DE LA TERRASSE DE MME BAJRAM
L'EAU RESSORT AU PLAFOND DU GARAGE DE MME BONNET (2EME ETAGE -LOGT 37)
LA CANALISATION D'EVACUATION D'EAU PLUVIALE EST BOUCHEE DANS LE GARAGE DE MME BONNET
DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE A L'AIDE DE LA K50 PAR LE BOUCHON DE VISITE DANS LE GARAGE
DEBOUCHAGE SUR ENVIRON 50CM DE DECHETS ORGANIQUES
LA CANALISATION EST TOUJOURS BOUCHEE ET LA K50 NE PERMET PAS LA DESTRUCTION DES DECHETS COMPACTES
PREVOIR RAPIDEMENT L'INTERVENTION D'UNE SOCIETE D'ASSAINISSEMENT POUR REALISER UN CURAGE ET PREVOIR DE PASSER LE KARCHER ET ASPIRATION DE L'EAU DANS LE GARAGE DE MME BONNET
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LGESTION Email envoyé le 23/09/25 a 17H20 M. F. YADEL

PREVOIR RAPIDEMENT L'INTERVENTION D'UNE SOCIETE D'ASSAINISSEMENT POUR REALISER UN CURAGE ET PREVOIR DE PASSER LE KARCHER ET ASPIRATION DE L'EAU DANS LE GARAGE DE MME BONNET

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5090429

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	RECHFUIT003-Rech&rép fuite evac EV/EP/EU	1	316,83	316,83
1,00	PLS406-Ff Déb.mécanique Eu/Ev Lgt=>Col.	1	105,08	105,08
TOTAL H.T.				421,91
T.V.A. a 10,00%				42,19
TOTAL T.T.C.En EURO				464,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN