

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5100120

N/REF : 23/09/2025 15H37 C:025951 I:32377
V/REF : 944458
V/Email reçu le Mardi 23/09/2025 a 15H37

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0499
IMMEUBLE : JEAN MACE -0499
6BIS, RUE JEAN MACE
38320 EYBENS

Fontaine, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 6B MACE PORTE L002 RDC MME GHAOUCH ABBAS 06 49 80 70 64
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DERRIERE LES WC
Donneur d'ordre : M. F. YADEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 29/09/2025 A 10H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 2 DE MME GHAOUCH AU RDC
CONSTAT: FUITE AU NIVEAU DU ROBINET ET DU RESERVOIR DU WC
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPLACEMENT DU ROBINET DU WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE - OK
RESSERAGE DU RESERVOIR - ECHEC
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU RESERVOIR DU WC CAR MALGRE LE RESSERRAGE
CELUI-CI FUTIT TOUJOURS LORSQUE QUE L'ON TIRE LA CHASSE D'EAU
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE 06/10/2025 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GHAOUCH
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DU RESERVOIR DU WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ETANCHEITE ET BON FONCTIONNEMENT - OK
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/10/25 a 15H23 M. F. YADEL
TM LCOMPTER Email envoyé le 29/09/25 a 11H51 M. F. YADEL
MERCI DE NOUS ACCORDER LE REMPLACEMENT DU RESERVOIR DU WC

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5100120

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	171,95	171,95
1,00	PLS100-F.P.Réservoir WC	2	135,17	135,17
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Robinet wc	1	4,69	4,69
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	20,00%	0,93
TOTAL H.T.				312,74
T.V.A. a 10,00%				31,27
TOTAL T.T.C.En EURO				344,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN