

N/REF : 6/10/2025 10H12 C:026163 I:33262

V/Email reçu le Lundi 06/10/2025 a 10H12

CITYA COLLET BEILLON

**12 AVENUE ALSACE LORRAINE
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : L'ESTORIL
29 BIS/31 RUE COLONEL BOUGAULT
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 14 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 33 BOUGAULT - LGT VACANT RECUPERER LES CLÉS A L'AGENCE 21 AV.
FELIX VIALLET GRENOBLE
+ MME DUCLOS EN DESSOUS 0785197162

MOTIF : INTERVENIR POUR TRACES D'INFILTRATIONS
LES TRACES PROVIENNENT DE LA COLONNE D'EAU PLUVIALE SITUÉE DANS LE
CAISSON. LE CAISSON SEMBLE LUI AUSSI HUMIDE (TAPISSERIE QUI SE DÉCOLLE).

Donneur d'ordre : M. B DAY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 09/10/2025 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DUCLOS
CONSTAT: LE PLAFOND EST CRAQUE- ABSENCE D'HUMIDITE
PREVOIR LE CONTROLE DU LOGEMENT DU DESSUS - AVEC LES CLES DU LOGEMENT
(VOIR CITYA)

LE 13/10/2025 A 11H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 33
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
VERIFICATION DU COMPTEUR - RIEN A SIGNALER
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 16H26 M. B DAY

MERCI DE NOUS INDIQUER OU RECUPERER LES CLES POUR CONTROLE DU LOGEMENT
VACANT

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 5100252

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
0,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/10	1	70,75		17,68
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/10	2	70,75		141,50
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/10	3	73,82		73,82
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					301,58
T.V.A. a 10,00%					30,15
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>331,73</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN