

**FACTURE N° 5110280**

**N/REF :** 20/11/2025 15H28 C:026163 I:33262

V/Email reçu le Jeudi 20/11/2025 a 15H28

**CITYA COLLET BEILLON**

**12 AVENUE ALSACE LORRAINE  
38000 GRENOBLE**

**IMMEUBLE :** L'ESTORIL  
29 BIS/31 RUE COLONEL BOUGAULT  
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 20 Novembre 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE 33 BOUGAULT - LGT DE MONSIEUR ROMAN +33627301272 MADAME BRUDIEU  
06.27.39.32.89

**MOTIF :** INTERVENIR POUR CARRELAGE BOMBÉ - SUSPICION FUITE SUR RESEAU CHAUFFAGE  
AU SOL

**Donneur d'ordre :** M. B DAY

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/11/2025 A 16H00:  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ROMAN  
CONSTAT: LE CARRELAGE DU SEJOUR EST GONFLE ET DEFORMATION DU PLANCHER  
CHAUFFANT  
IL Y A UN ECART THERMIQUE IMPORTANT CHAUD ET FROID CE QUI A PROVOQUAIT  
DES DILATATIONS AU NIVEAU DES CARREAUX  
LES BANDES DE DILATATIONS N'ONT SANS DOUTE PAS ETAIENT RESPECTÉS  
IL N'Y A PAS DE FUITE DANS LE LOGEMENT  
PREVOIR DE FAIRE INTERVENIR UNE SOCIETE DE CARRELAGE  
REPLI CHANTIER

**OBSERVATIONS :** AH LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 17H24 M. B DAY

**ATTENTION:** L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de

la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

| =====                    |                                       |      |         |  |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|--|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |  |               |
| 1,00                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/11 | 1    | 73,82   |  | 73,82         |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching | 1    | 29,12   |  | 29,12         |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U. HT |  |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 1    | 39,45   |  | 39,45         |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |         |  | 142,39        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                       |      |         |  | 14,23         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |         |  | <u>156,62</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN